

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~1735~~ UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày ~~10~~ tháng ~~4~~ năm 2019

V/v chủ trương cải tạo, mở rộng cơ sở vật chất thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020

Kính gửi: Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính.

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 186/SGDĐT-KHTC ngày 14/02/2019 và Sở Tài chính tại Công văn số 717/STC-QLGCS ngày 19/3/2019 về việc chủ trương cải tạo, mở rộng cơ sở vật chất thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý việc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện cải tạo, mở rộng cơ sở vật chất thuộc chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể như sau:

a) Danh mục công trình và qui mô cải tạo, mở rộng các hạng mục thực hiện công trình (*Chi tiết theo phụ lục kèm theo*).

b) Giá trị thực hiện: Tổng kinh phí dự kiến 21.462 triệu đồng và sẽ được chuẩn xác trong quá trình thẩm định dự toán, thực hiện và thanh, quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định.



c) Nguồn kinh phí: Từ nguồn Chương trình mục tiêu Trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh thực hiện chương trình giáo dục vùng núi và vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn năm 2019.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lập đầy đủ thủ tục theo đúng quy trình, tiêu chuẩn, định mức theo quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư, xây dựng; Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 và Thông tư số 86/2018/TT-BTC ngày 18/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương tham mưu kinh phí còn lại 6.438 triệu đồng.

3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh quyết định phân khai kinh phí theo đúng qui định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT(KGVX) UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVXbthm101

KT.CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH  
  
  
Đặng Ngọc Dũng

**TỔNG HỢP NHU CẦU SỬA CHỮA, CẢI TẠO NÂNG CẤP VÀ MỞ RỘNG CÁC TRƯỜNG PTDTBT TH & THCS  
TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN MIỀN NÚI NĂM 2019**



Văn số **1735/UBND-KGVX** ngày **10 / 4 /2019** của Chủ tịch UBND (tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tên công trình dự kiến	Sự cần thiết, lý do	Khối lượng công việc dự kiến	Thời gian bắt đầu, kết thúc	Khái toán kinh phí	Nguồn kinh phí		
							Ngân sách	Nguồn của đơn vị	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>HUYỆN TÂY TRÁ</b>						8.080	8.080	
							2.652	2.652	
1	Trường PTDTBT THCS Trà Khê	Cải tạo, mở rộng nhà ở bán trú học sinh 02 phòng	Đảm bảo CSVC để ổn định chỗ ở cho các em học sinh, đồng thời tăng tuổi thọ công trình	Nhà ở bán trú, hiện đã hư hỏng, mái tôn xà gỗ bị hên rỉ, trần bằng la phong nhựa đã bị hỏng, nền gạch xi măng bị sụn lún, cửa đi, cửa sổ bằng sắt hộp bị hư hỏng, tường nhà bị nứt thấm nước, hệ thống điện nước bị hỏng không sử dụng được. Diện tích hiện có quá nhỏ, trong khi đó số lượng học sinh đông, vì vậy không đủ chỗ ở cho các em	Cải tạo, mở rộng nhà ở bán trú học sinh 02 phòng	Quý II, Quý III/2019			
		Cải tạo, mở rộng nhà ở bán trú học sinh 04 phòng		Nhà ở bán trú, hiện đã hư hỏng mái tôn xà gỗ bị hên rỉ, trần bằng la phong nhựa đã bị hỏng, phần nền gạch xi măng bị sụn lún, cửa đi, cửa sổ bằng sắt hộp bị hư hỏng, tường nhà bị nứt thấm nước, hệ thống điện nước bị hỏng không sử dụng được. Diện tích quá nhỏ, trong khi số lượng học sinh đông, vì vậy không đủ chỗ ở cho các em.	Cải tạo, mở rộng nhà ở bán trú học sinh 04 phòng				
		Cải tạo, mở rộng nhà ăn học sinh		Hiện nay nhà ăn bị hư hỏng tường vách bằng tôn, mái lợp bằng tôn đã bị mục, rỉ, nền bằng đất, vì kèo thép. Diện tích nhà ăn 25 m <sup>2</sup> , quá nhỏ, trong khi đó số lượng học sinh đông, vì vậy không đủ chỗ ở cho các em ngồi ăn.	Cải tạo, mở rộng nhà ăn học sinh,				
		Cải tạo, mở rộng nhà bếp (mở rộng 2 bên)		Hiện nay nhà bếp bị hư hỏng tương, mái lợp bằng tôn và xà gỗ đã bị mục, rỉ, nền bằng đất, nền bị sụn lún, diện tích nhà ăn 15 m <sup>2</sup> , quá nhỏ, không đủ diện tích để nấu.	Cải tạo, mở rộng nhà bếp (mở rộng 2 bên)				
							2.044	2.044	
2	Trường PTDTBT THCS Trà Thanh	Mở rộng cải tạo nhà bếp nhà ăn học sinh	Đảm bảo CSVC để ăn ở và học tập	Hiện nay nhà bếp nhà ăn học sinh bị hư hỏng: tường vách bằng tôn, mái lợp bằng tôn đã bị mục, rỉ, nền bằng đất, vì kèo thép. Diện tích hiện có nhà bếp nhà ăn quá nhỏ, trong khi đó số lượng học sinh đông, vì vậy không đủ chỗ ở cho các em ngồi ăn.	Mở rộng cải tạo nhà bếp nhà ăn học sinh	Quý II, Quý III/2019			
		Sửa chữa, cải tạo mở rộng nhà ở bán trú học sinh 04 phòng		Nhà ở bán trú, hiện đã hư hỏng mái tôn, xà gỗ bị hên rỉ, trần bằng la phong nhựa đã bị hỏng, phần nền gạch xi măng bị sụn lún, cửa đi, cửa sổ bằng sắt hộp bị hư hỏng, tường nhà bị nứt thấm nước, hệ thống điện nước bị hỏng không sử dụng được. Diện tích hiện có quá nhỏ, trong khi đó số lượng học sinh đông, vì vậy không đủ chỗ ở.	Sửa chữa, cải tạo mở rộng nhà ở bán trú học sinh 04 phòng				
		Làm mái hiên nhà ở bán trú học sinh 06 phòng		Nhà ở bán trú, hiện các em học sinh đang sinh hoạt ăn ở, tuy nhiên phía trước nhà chưa có mái hiên, làm ảnh hưởng đi lại sinh hoạt ăn ở, mùa nắng thì nắng nóng, mùa mưa mưa tạt vào trong phòng.	Làm mái hiên nhà ở bán trú học sinh 06 phòng				

STT		Tên công trình, nội dung	Mục tiêu	Sự cần thiết, lý do	Khối lượng công việc dự kiến	Thời gian bắt đầu, kết thúc	Khái toán kinh phí	Nguồn kinh phí		
								Ngân sách	Nguồn của đơn vị	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
							832	832		
3	Trường PTDTBT THCS Trà Lãnh	Mở rộng cải tạo nhà ăn học sinh	Đảm bảo CSVC phục vụ dạy học và kéo dài tuổi thọ công trình	Hiện nay nhà ăn hư hỏng: tường vách bằng tôn, mái lợp bằng tôn đã bị mục, rỉ, nền bằng đất, vì kèo thép. Diện tích hiện có nhà ăn quá nhỏ, trong khi đó số lượng học sinh đông, vì vậy không đủ chỗ ở cho các em ngồi ăn.	Mở rộng cải tạo nhà ăn học sinh	Quý II, Quý III/2019				
		Sửa chữa cải tạo nhà bếp		Hiện nay nhà bếp hư hỏng: tường bị hen ố, thấm, mái lợp tôn Próximãng bị nứt, bể thấm dột, nền nhà láng vữa xi măng bị bong tróc, cửa đi cửa sổ bằng gỗ đã hỏng.	Sửa chữa cải tạo nhà bếp					
		Làm mái hiên và sân bê tông trước Nhà ở bán trú học sinh		Nhà ở bán trú, hiện các em ăn ở và sinh hoạt, tuy nhiên phía trước nhà chưa có mái hiên, mùa nắng thì nắng nóng, mùa mưa thì mưa tạt vào trong phòng làm ảnh hưởng đến việc đi lại sinh hoạt	Làm mái hiên và sân bê tông trước Nhà ở bán trú học sinh					
4	Trường PTDTBT Tiểu học Trà Lãnh	Cải tạo mở rộng nhà bếp nhà ăn làm mái hiên và sân bê tông	Đảm bảo CSVC để phục vụ cho học sinh	Hiện nay nhà bếp chưa có, nhà ăn mái lợp bằng tôn đã bị mục, rỉ, nền bằng đất, vì kèo thép, trụ Ø 60, sân nền bằng đất, diện tích nhà ăn hiện có quá nhỏ, trong khi đó học sinh đông, vì vậy không đủ chỗ ở cho các em ngồi ăn.	Cải tạo mở rộng nhà bếp nhà ăn làm mái hiên và sân bê tông	Quý II, Quý III/2019	855	855		
5	Trường PTDTBT THCS Trà Nham	Cải tạo mở rộng sửa chữa nhà ở bán trú, sửa chữa cải tạo nhà bếp nhà ăn, làm mái hiên và sân bê tông, Cải tạo nhà vệ sinh học sinh	Đảm bảo CSVC để phục vụ cho học sinh	Nhà ở bán trú, hiện các em đang sinh hoạt ăn ở đã hư hỏng, phía trước nhà chưa có mái hiên, mùa nắng thì nắng nóng, mùa mưa thì mưa tạt vào trong phòng. Hiện nay nhà bếp nhà ăn mái lợp bằng tôn đã bị mục, rỉ, nền bằng đất, vì kèo thép, trụ Ø 60, sân nền bằng đất, nhà vệ sinh chưa có	Cải tạo mở rộng sửa chữa nhà ở bán trú; sửa chữa cải tạo nhà bếp nhà ăn, làm mái hiên và sân bê tông; Cải tạo nhà vệ sinh học sinh	Quý II, Quý III/2019	1.697	1.697		
	HUYỆN TRÀ BỐNG							4.182	4.182	
							1.400	1.400		
1	Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm	Cải tạo, nâng cấp mở rộng nhà ở bán trú học sinh phía Đông dãy số 1 kết hợp nhà ăn nhà bếp.	Đảm bảo CSVC dạy học và kéo dài tuổi thọ công trình	Nhà ở bán trú dãy số 1 kết hợp nhà ăn nhà bếp hiện đã xuống cấp, mái lợp tôn xà gỗ bị hen rỉ, nền nhà trát vữa xi măng mác 50, cos nền nhà rất thấp, hiện đã bong tróc, gây mất vệ sinh và mỹ quan	Cải tạo, nâng cấp mở rộng nhà ở bán trú học sinh phía Đông dãy số 1 kết hợp nhà ăn nhà bếp.	Quý II, Quý III/2019				
		Mở rộng, cải tạo nhà ở bán trú và nhà vệ sinh phía Tây		Nhà ở bán trú, hiện đã hư hỏng, phần mái tôn, xà gỗ bị hen rỉ, thấm nước, nền nhà bị sụt lún, nứt nẻ, cửa đi, cửa sổ bằng sắt hộp bị hư hỏng, tường nhà bị nứt nẻ thấm nước, hệ thống điện nước bị hỏng.	Mở rộng, cải tạo nhà ở bán trú và nhà vệ sinh phía Tây					
							2.012	2.012		
2	Trường PTDTBT TH&THCS Trà Hiệp	Mở rộng, cải tạo nâng cấp lại nhà ăn và nhà bếp	Đảm bảo CSVC để phục vụ các em học sinh	Nhà ăn, nhà bếp, hiện đã hư hỏng: mái tôn, xà gỗ bị hen rỉ, và thấm nước xuống nền nhà, nền gạch xi măng bị sụt lún, cửa đi, cửa sổ bằng gỗ bị hư hỏng, tường nhà bị nứt thấm nước, hệ thống điện nước bị hỏng không sử dụng được, diện tích nhà ăn quá nhỏ, số lượng học sinh ăn đông, vì vậy không đủ diện tích cho các em ngồi ăn	Mở rộng, cải tạo nâng cấp lại nhà ăn và nhà bếp	Quý II, Quý III/2019				

STT		Tên công trình, nội dung	Mục tiêu	Sự cần thiết, lý do	Khối lượng công việc dự kiến	Thời gian bắt đầu, kết thúc	Khái toán kinh phí	Nguồn kinh phí	
								Ngân sách	Nguồn của đơn vị
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Trường PTDTBT THCS Trà Sơn	Sửa chữa nâng cấp cải tạo Nhà ở bán trú học sinh	Đáp ứng CSVC khác phục tình trạng xuống cấp tăng tuổi thọ công trình	Nhà ở bán trú hiện đã hư hỏng: phần mái ngói, xà gỗ cầu phong li tổ bị hư hỏng, và thấm nước, nền nhà bị sụt lún, nứt nẻ, cửa đi, cửa sổ bằng sắt bị hư hỏng, tường nhà bị nứt và thấm nước, hệ thống điện nước bị hỏng.	Sửa chữa nâng cấp, cải tạo Nhà ở bán trú học sinh		770	770	
HUYỆN SƠN TÂY							5.700	5.700	
1	Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Bua	Cải tạo, mở rộng nhà ăn, nhà bếp học sinh.	Đảm bảo CSVC để phục vụ dạy học	Nhà ăn nhà bếp, hiện đã hư hỏng: mái tôn xà gỗ bị hen rỉ, thấm nước xuống nền nhà, phần nền bị sụt lún, cửa đi, cửa sổ bằng sắt bị hư hỏng, tường nhà bị nứt thấm nước, hệ thống điện nước bị hỏng	Cải tạo, mở rộng nhà ăn, nhà bếp học sinh.	Quý II, III/2019	1.050	1.050	
2	Trường PTDTBT TH Sơn Mùa	Sửa chữa cải tạo Nhà ở bán trú học sinh 07 phòng	Đáp ứng CSVC khác phục tình trạng xuống cấp tăng tuổi thọ công trình	Nhà ở bán trú học sinh, hiện đã hư hỏng, mái tôn, xà gỗ bị hư hỏng, thấm nước xuống nền, nền nhà bị sụt lún, cửa đi, cửa sổ bằng sắt bị hư hỏng, tường nhà bị nứt thấm nước, hệ thống điện nước bị hỏng	Sửa chữa cải tạo Nhà ở bán trú học sinh 07 phòng	Quý II, Quý III/2019	600	600	
3	Trường PTDTBT THCS Sơn Liên	Mở rộng cải tạo nhà ăn học sinh và nhà vệ sinh	Đáp ứng CSVC khác phục tình trạng xuống cấp tăng tuổi thọ công trình	Hiện nay nhà ăn học sinh bị hư hỏng: tường vách bằng tôn, mái lợp bằng tôn đã bị mục, rỉ, nền bằng đất, vì kèo thép. Diện tích hiện có nhà ăn quá nhỏ, trong khi đó số lượng học sinh đông, vì vậy không đủ chỗ ở cho các em ngồi ăn, Riêng nhà vệ sinh học sinh chưa có	Mở rộng cải tạo nhà ăn học sinh và nhà vệ sinh	Quý II / III/2019	1.050	1.050	
		Mở rộng cải tạo Nhà ở bán trú học sinh 04 phòng và nhà vệ sinh		Nhà ở bán trú, hiện đã hư hỏng: mái tôn, xà gỗ thép bị hư hỏng thấm nước xuống nền, nền bị sụt lún, cửa đi, cửa sổ bằng sắt bị hư hỏng, tường nhà bị nứt thấm nước, hệ thống điện nước bị hỏng không sử dụng được. Diện tích hiện có nhà ở quá nhỏ, trong khi đó số lượng học sinh ở đông, vì vậy không đủ chỗ ở cho các em ở	Mở rộng cải tạo Nhà ở bán trú học sinh 04 phòng và nhà vệ sinh				
4	Trường PTDTBT THCS Sơn Dung	Mở rộng, cải tạo nhà ăn và nhà bếp	Đáp ứng CSVC khác phục tình trạng xuống cấp tăng tuổi thọ công trình	Nhà ăn, nhà bếp, hiện đã xuất hiện hư hỏng: phần móng, phần mái ngói và cầu phong li tổ bị hư hỏng, và chảy nước xuống nền nhà, phần nền bị sụt lún, nứt nẻ, cửa đi, cửa sổ bằng gỗ bị hư hỏng, tường nhà bị nứt nẻ và thấm nước, hệ thống điện nước bị hỏng không sử dụng được.	Mở rộng, cải tạo nhà ăn và nhà bếp		600	600	
		Sửa chữa Nhà ở bán trú học sinh 05 phòng và mái hiên		Nhà ở bán trú học sinh, hiện đã hư hỏng, mái ngói và cầu phong li tổ, trần la phong bị hư hỏng, chảy nước xuống nền, phần nền lát gạch xi măng bị sụt lún, nứt nẻ, cửa đi, cửa sổ bằng gỗ bị hư hỏng, tường nhà bị nứt nẻ, hệ thống điện nước bị hỏng không sử dụng được.	Sửa chữa Nhà ở bán trú học sinh 05 phòng và mái hiên	Quý II, III/2019			

STT		Tên công trình, nội dung	Mục tiêu	Sự cần thiết, lý do	Khối lượng công việc dự kiến	Thời gian bắt đầu, kết thúc	Khái toán kinh phí	Nguồn kinh phí	
								Ngân sách	Nguồn của đơn vị
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							900	900	
5	Trường PTDTBT THCS Sơn Tân	Mở rộng, cải tạo nhà ăn và nhà bếp	Đáp ứng CSVC khác phục tình trạng xuống cấp tăng tuổi thọ công trình	Nhà ăn, nhà bếp, hiện đã hư hỏng, phần móng, mái ngói cầu phong li tô bị hư hỏng, nền bị sụt lún, cửa đi, cửa sổ bằng gỗ bị hư hỏng, tường nhà bị nứt thấm nước, hệ thống điện nước bị hỏng không sử dụng được. Diện tích hiện có nhà ở quá nhỏ, trong khi đó số lượng học sinh đông, vì vậy không đủ chỗ ở cho các em ngồi ăn.	Mở rộng, cải tạo nhà ăn và nhà bếp	Quý II, III/2019			
		Sửa chữa Nhà ở bán trú học sinh 05 phòng và mái hiên		Nhà ở bán trú hiện đã hư hỏng, mái ngói và cầu phong li tô, trần la phong bị hư hỏng, nền lát gạch xi măng bị sụt lún, cửa đi, cửa sổ bằng gỗ bị hư hỏng, tường nhà bị nứt, hệ thống điện nước bị hỏng không sử dụng được.	Sửa chữa Nhà ở bán trú học sinh 05 phòng và mái hiên				
							1.500	1.500	
6	Trường PTDTBT THCS Sơn Tĩnh	Mở rộng Nhà ở bán trú học sinh 04 phòng và Nhà vệ sinh	Đáp ứng CSVC khác phục tình trạng xuống cấp tăng tuổi thọ công trình	Nhà ở bán trú hiện đã hư hỏng, mái ngói cầu phong li tô, trần la phong hư hỏng, nền lát gạch xi măng bị sụt lún, cửa đi, cửa sổ bằng gỗ bị hư hỏng, tường nhà bị nứt, hệ thống điện nước bị hỏng không sử dụng được.	Mở rộng Nhà ở bán trú học sinh 04 phòng và Nhà vệ sinh	Quý II, III/2019			
	HUYỆN SƠN HÀ						2.150	2.150	
							1.050	1.050	
1	Trường THCS Sơn Ba	Mở rộng, cải tạo nhà ăn nhà bếp 04 phòng	Đảm bảo CSVC để đảm bảo ổn định chỗ ở học sinh	Nhà ăn nhà bếp, hiện đã hư hỏng: mái tôn, xà gỗ thép hộp, trần tôn sóng nhỏ, nền lát gạch xi măng, cửa đi, cửa sổ bằng gỗ bị hư hỏng, tường nhà bị nứt thấm nước, hệ thống điện nước bị hỏng không sử dụng được. Diện tích Nhà ăn nhà bếp quá nhỏ, trong khi đó số lượng học sinh đông, vì vậy không đủ chỗ cho các em ngồi ăn	Mở rộng, cải tạo nhà ăn nhà bếp 04 phòng	Quý II, III/2019			
		Cải tạo, mở rộng nhà ở bán trú học sinh 05 phòng và nhà vệ sinh làm mái hiên		Nhà ở bán trú học sinh, hiện đã xuống cấp, mái ngói xà gỗ, trần la phong, nền bị sụt lún, nứt nẻ, cửa đi, cửa sổ bằng gỗ bị hư hỏng, tường nhà bị nứt thấm nước, hệ thống điện nước bị hỏng không sử dụng được, Trước nhà ở bán trú là sân đất, mùa mưa nước tạt vào các phòng ở rất khó khăn trong vấn đề sinh hoạt, Nhà ở bán trú hiện không có nhà vệ sinh, vì vậy rất khó khăn trong vấn đề sinh hoạt	Cải tạo, mở rộng nhà ở bán trú học sinh 05 phòng và nhà vệ sinh làm mái hiên				

STT		Tên công trình, nội dung	Mục tiêu	Sự cần thiết, lý do	Khối lượng công việc dự kiến	Thời gian bắt đầu, kết thúc	Khái toán kinh phí	Nguồn kinh phí	
								Ngân sách	Nguồn của đơn vị
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Trường THCS Sơn Thủy	Sửa chữa cải tạo nhà ở bán trú học sinh 05 phòng và làm mái hiên.	Đảm bảo CSVC để đảm bảo ổn định dạy học	Nhà ở bán trú học sinh, hiện xuống cấp, mái ngói xà gỗ, trần la phong nhựa, nền bị sụt lún, cửa đi, cửa sổ bằng gỗ bị hư hỏng, tường nhà bị nứt thấm nước, hệ thống điện nước bị hỏng không sử dụng được. Trước nhà ở bán trú là sân đất, mùa mưa nước tạt vào các phòng ở rất khó khăn trong vấn đề sinh hoạt	Sửa chữa cải tạo nhà ở bán trú học sinh 05 phòng và làm mái hiên.	Quý II, III/2019	1.100	1.100	
		Cải tạo, mở rộng nhà vệ sinh làm mái hiên và sân bê tông.		Nhà vệ sinh hiện đã hư hỏng mái tôn, xà gỗ gỗ, nền bị sụt lún, cửa đi, cửa sổ bằng gỗ hư hỏng, tường nhà bị nứt thấm nước, Trước nhà vệ sinh là sân đất, mùa mưa lầy lội, rất khó khăn đi lại và sinh hoạt	Cải tạo, mở rộng nhà vệ sinh làm mái hiên và sân bê tông.				
		Mở rộng, cải tạo nhà ăn nhà bếp		Nhà ăn nhà bếp học sinh, hiện đã hư hỏng, mái ngói, xà gỗ gỗ hư hỏng, nền lát gạch xi măng bị sụt lún, cửa đi, cửa sổ bằng gỗ bị hư hỏng, tường nhà bị nứt thấm nước, hệ thống điện nước bị hư hỏng. Diện tích Nhà ăn nhà bếp quá nhỏ, trong khi đó số lượng học sinh đông, vì vậy không đủ chỗ cho các em ngồi ăn	Mở rộng, cải tạo nhà ăn nhà bếp				
HUYỆN MINH LONG							900	900	
1	Trường PTDTBT TH & THCS Long Môn	Làm mái hiên và sân bê tông trước và sau Nhà ở bán trú học sinh 04 phòng	Đảm bảo CSVC để đảm bảo ổn định dạy học	Nhà ở bán trú học sinh hiện các em đang ở sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, phía trước và sau đây nhà là đất trống, mùa mưa thì nước tạt vào các phòng ở, mùa nắng chiếu thẳng vào các phòng, rất khó khăn sinh hoạt các em học sinh ở bán trú. Đồng thời các phòng ở bán trú này không có phòng cho các em phơi quần áo	Làm mái hiên và sân bê tông trước và sau Nhà ở bán trú học sinh 04 phòng	Quý II, III/2019	900	900	
		Cải tạo, mở rộng nhà ăn học sinh		Nhà ăn học sinh, hiện hư hỏng mái tôn và gỗ bị hư hỏng, thấm nước xuống nền, nền gạch xi măng bị sụt lún, cửa đi, cửa sổ bằng gỗ bị hư hỏng, tường nhà bị nứt thấm nước, hệ thống điện nước bị hỏng không sử dụng được, diện tích Nhà ăn quá nhỏ, trong khi đó số lượng học sinh đông, vì vậy không đủ chỗ cho các em ngồi ăn	Cải tạo, mở rộng nhà ăn học sinh				
HUYỆN BA TƠ							450	450	
1	Trường PTDTBT TH & THCS Ba Giang	Sửa chữa cải tạo nhà ở bán trú học sinh, làm mái hiên, tường chắn đất và sân bê tông	Đảm bảo CSVC để phục vụ cho học sinh	Nhà ở bán trú học sinh đã hư hỏng mái tôn và gỗ bị hư hỏng nặng, nền gạch xi măng bị sụt lún ở hành lang, cửa đi, cửa sổ bằng sắt bị hư hỏng, tường nhà bị nứt thấm nước, hệ thống điện nước bị hỏng.	Sửa chữa cải tạo nhà ở bán trú học sinh, làm mái hiên, tường chắn đất và sân bê tông	Quý II, III/2019	450	450	
		Sửa chữa cải tạo mở rộng nhà bếp, nhà ăn học sinh, làm mái hiên và sân bê tông		Nhà ăn, nhà bếp có diện tích 20 m2, hiện đã hư hỏng: phần mái tôn và gỗ bị hư hỏng nặng, nền gạch xi măng bị sụt lún ở hành lang, cửa đi, cửa sổ bằng sắt hỏng, tường nhà bị nứt thấm nước, hệ thống điện nước bị hỏng.	Sửa chữa, cải tạo mở rộng nhà bếp, nhà ăn học sinh, làm mái hiên và sân bê tông				
<b>TỔNG CỘNG</b>							<b>21.462</b>	<b>21.462</b>	