

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4687** /UBND-NNTN
V/v phân bổ nguồn vốn để
thực hiện khắc phục khẩn cấp
các công trình Hồ Hốc Sầm,
hồ Đá Bàn, huyện Mộ Đức

Quảng Ngãi, ngày **17** tháng 9 năm 2015

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN	Số:..... 1099
	Ngày: 18 / 9 / 15
	Chuyên:.....

Kính gửi: Thường trực UBND tỉnh

Hiện nay, trên địa bàn huyện Mộ Đức có hai hồ chứa nước đang xuống cấp gây mất an toàn trong mùa mưa bão là Hồ Hốc Sầm và Hồ Đá Bàn cần đầu tư sửa chữa ngay để đảm bảo các công trình an toàn trong mùa mưa lũ năm 2015. Thực trạng hai hồ chứa nước này như sau:

1. Đối với Hồ chứa nước Hốc Sầm

Công trình được xây dựng từ năm 1983 tại xã Đức Phú huyện Mộ Đức, theo thiết kế công trình có nhiệm vụ tưới cho 100 ha đất nông nghiệp và do Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi quản lý, khai thác. Qua thời gian khai thác từ đó đến nay tràn xả lũ bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, bị thấm mạnh qua nền thân tràn, làm rỗng nền tràn và sụt lún vai tràn, gây thất thoát nước và có nguy cơ cao gây mất ổn định trong mùa mưa lũ năm 2015.

Qua báo cáo của đơn vị quản lý sử dụng hồ chứa (Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi), UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế và có ý kiến tham mưu để giải quyết đề nghị của chủ đầu tư.

Theo biên bản kết quả kiểm tra hiện trường xác định do đáy tràn xả lũ là lớp đất có chứa cuội sỏi chưa được xử lý nên nước thấm lậu dẫn đến xói ngầm trôi đất dưới thân tràn, hiện tại nước thấm ruồng dưới bản đáy tràn xả lũ và hai vai tràn gây sụt lún đất vai tràn, đáy thân tràn, trôi về hạ lưu tràn và thấm qua thân tràn. Tại vai tràn bên phải cách về thượng lưu 3m đã hình thành hố xói, đường kính $\varnothing=1m$ làm trôi đất về phía hạ lưu tràn, nguy cơ xảy ra mất an toàn công trình khi hồ tích nước ở cao trình thiết kế. Vì vậy, Đoàn kiểm tra đã kiến nghị cho đầu tư khẩn cấp khắc phục hư hỏng tràn xả lũ công trình.

2. Đối với Hồ chứa nước Đá Bàn

Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa Đá Bàn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 17/10/2012 với tổng mức đầu tư 38.161 triệu đồng. Trong các năm 2013, 2014 dự án được Trung ương bố trí 14.050 triệu đồng để thực hiện; chủ đầu tư đã tổ chức thực hiện được hạng mục tràn xả lũ và nâng cấp một đoạn đập đất dài 539m.

Ngày 13/8/2015, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây

dựng - Bộ Xây dựng có Công văn số 535/GĐ-GĐ2 đã xác định Hồ Đá Bàn là hồ có dung tích gần 1 triệu m³, khi có sự cố sẽ ảnh hưởng đến an toàn dân cư và an ninh xã hội vùng hạ du. Tuyến đập phụ trong mùa mưa lũ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao, đặc biệt vị trí tiếp giáp giữa đoạn đập đã nâng cấp với đoạn còn lại. Yêu cầu đơn vị quản lý vận hành phải hoàn thành dứt điểm việc cải tạo nâng cấp toàn bộ tuyến đập dâng theo thiết kế đã phê duyệt trước mùa lũ năm 2015.

Đến ngày 24/8/2015, Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai đã có Công văn 1256/XD-TC ngày 27/8/2015 đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí để thi công hoàn thành công trình trong năm 2016 để đảm bảo an toàn đập và sớm phát huy hiệu quả công trình. Trước mắt, trong năm 2015 cần thi công đoạn đập phụ còn lại, đoạn đập này thấp và xuống cấp nghiêm trọng, dân cư sinh sống ngay sau hạ lưu đập.

Với thực trạng hai hồ chứa nước như trên, theo đề nghị của đơn vị quản lý, của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến thống nhất của các thành viên liên quan tại cuộc họp ngày 26/8/2015, UBND tỉnh thống nhất cho phép đầu tư khẩn cấp hai hạng mục của hai công trình là: Sửa chữa tràn xả lũ của Hồ chứa nước Hóc Sầm, với kinh phí khoảng 8 tỷ đồng và Nâng cấp đập đất đoạn 2 (đập phụ) của Hồ chứa nước Đá Bàn, với kinh phí khoảng 5 tỷ đồng. Nguồn vốn để thực hiện dự kiến sử dụng từ nguồn chưa phân bổ bố trí đối ứng hạ tầng Khu công nghiệp VSIP.

Hiện nay, nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2015 bố trí đối ứng hạ tầng Khu công nghiệp VSIP chưa phân bổ còn 8,5 tỷ đồng, UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh phân bổ để khắc phục khẩn cấp hai công trình nêu trên, cụ thể:

DVT: Triệu đồng


TT	Tên công trình	Kinh phí thực hiện	Mức vốn bố trí	Ghi chú
1	Hồ Hóc Sầm	8.000	5.200	65% TMĐT
2	Hồ Đá Bàn	5.000	3.300	65% TMĐT
	Tổng cộng	13.000	8.500	

Phần vốn còn thiếu để sửa chữa hai công trình khoảng 4,5 tỷ đồng sẽ tiếp tục bố trí trong kế hoạch 2016.

UBND tỉnh kính trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), KTTH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak800.



HỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích