

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số: 6263 /UBND-CNXD

V/v tận thu khối lượng đá
hộc trong quá trình phá đá,
hạ độ cao dự án Khu công
nghiệp Thiên Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 12 năm 2015

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 9351
ĐỀN	Ngày: 08/12/2015
Chuyên:	

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất;
- UBND huyện Bình Sơn;
- Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng – Thương mại
Thiên Phúc.

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng – Thương mại Thiên Phúc (sau đây gọi tắt là Công ty Thiên Phúc) tại Công văn số 11/CV-HCSN ngày 18/10/2014, số 08/TP.HCNS/2015 ngày 27/10/2015; ý kiến đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất tại Công văn số 83/BQL-TNMT ngày 22/01/2015 và của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số /STNMT-TNKS ngày /12/2015 về việc xin thu hồi khối lượng đá hộc làm vật liệu xây dựng thông thường trong quá trình phá đá hạ độ cao, thu dọn mặt bằng trong khu vực quy hoạch dự án Khu công nghiệp Thiên Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận việc Công ty Thiên Phúc được tận thu, sử dụng khối lượng đá hộc trong quá trình phá đá hạ độ cao, thu dọn mặt bằng trong khu vực quy hoạch Dự án Khu công nghiệp Thiên Phúc thuộc Khu công nghiệp phía Đông Dung Quất thuộc xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Công ty Thiên Phúc có trách nhiệm:

a) Lập Bản tự kê khai thông tin tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (và hồ sơ có liên quan) đối với toàn bộ khối lượng đá hộc đã nổ mìn, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trước khi tiến hành tận thu, sử dụng khối lượng đá hộc đã khai thác; đồng thời thực hiện việc kê khai nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

b) Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường và Bản cam kết Bảo vệ môi trường trong quá trình thu dọn, xúc bốc, vận chuyển khối lượng đá hộc ra khỏi phạm vi dự án Khu công nghiệp Thiên Phúc, gửi Ban Quản lý KKT Dung Quất, Sở Tài nguyên và Môi trường để giám sát, theo dõi.

c) Thực hiện việc đăng ký khu vực khoáng sản tận thu, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch thu hồi khoáng sản trong khu vực nêu trên tại UBND tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty Thiên Phúc lập các hồ sơ, thủ tục nêu trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty Thiên Phúc và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT(CN) UBND tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- VPUB: CVP, CBTH;
- Lưu: VT, CN (Inphong352)



Phạm Nhu Sô