

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5708**/UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày **20** tháng **9** năm 2018

V/v sửa chữa, cải tạo các  
Trường THCS: Đức Phong,  
Đức Lợi và Trường Mầm non  
Đức Lợi, huyện Mộ Đức

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
<b>ĐẾN</b>	Số: ..... <b>88.36</b> .....
	Ngày: <b>21.9.18</b> .....
	Chuyên: .....

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- UBND huyện Mộ Đức.

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức tại Công văn số 934/UBND-KT ngày 04/9/2018 và Sở Tài chính tại Công văn số 2098/STC-QLGCS ngày 10/9/2018 về việc sửa chữa, cải tạo Trường THCS các xã: Đức Phong, Đức Lợi và Trường Mầm non xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho các Trường THCS: Đức Phong, Đức Lợi và Trường Mầm non Đức Lợi, huyện Mộ Đức thực hiện sửa chữa, cải tạo công trình, cụ thể như sau:

a) Trường THCS Đức Phong:

- Khối lượng công việc thực hiện:

+ Sửa chữa 08 phòng học, 02 tầng và sửa chữa nhà hiệu bộ (vệ sinh và xử lý chống thấm sê nô, thay mới toàn bộ hệ thống cửa khung sắt bằng cửa khung nhôm kính; vệ sinh tường, dầm, trần, cột và quét vôi 1 trướng trắng, 02 nước màu).

+ Xây dựng mới nhà để xe giáo viên.

- Giá trị sửa chữa, cải tạo: Tối đa không quá 763 triệu đồng và sẽ được chuẩn xác trong quá trình thực hiện và thanh, quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí sự nghiệp Giáo dục năm 2018 đã được UBND huyện Mộ Đức giao tại Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 27/12/2017.

b) Trường THCS Đức Lợi:

- Khối lượng công việc thực hiện:

+ Sửa chữa dãy nhà lớp học 08 phòng, 02 tầng (thay mới 16 bộ khung bao, khung cánh cửa sổ; thay mới khung bao 01 bộ cửa đi; đánh véc ni lại toàn bộ phần cánh cửa của 08 bộ cửa sổ và 07 bộ cửa đi; sơn lại toàn bộ 24 khung cửa sắt bảo vệ cửa sổ và 08 khung sắt bảo vệ cửa đi; lắp đặt mới 48 bộ đèn Led, 32 quạt đảo chiều, 08 quạt treo tường và 06 bộ đèn Led trần hành lang; lắp đặt 03 cùm ống cho 09 ống thoát nước mái; chống thấm và cán 01 lớp vữa bảo vệ trên toàn bộ sê nô

mái và sê nô sành đốn; trát trần hành lang trên tầng 2; quét vôi 1 lớp lót, 2 lớp sơn phủ ở các phòng trong, ngoài nhà và trần hành lang).

+ Xây mới lại nhà vệ sinh; xây mới nhà để xe, cột cờ và tường rào phía Bắc.

- Giá trị sửa chữa, cải tạo: Tối đa không quá 700 triệu đồng và sẽ được chuẩn xác trong quá trình thực hiện và thanh, quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí sự nghiệp Giáo dục năm 2018 đã được UBND huyện Mộ Đức giao tại Quyết định số 3529/QĐ-UBND ngày 16/8/2018.

c) Trường Mầm non Đức Lợi:

- Khối lượng công việc thực hiện:

+ Sửa chữa, cải tạo dãy nhà lớp học 06 phòng (xử lý hệ thống thoát nước mái tránh gây thấm; sửa chữa các nhà vệ sinh; sửa chữa khắc phục các tấm đá granit trang trí bị bong tróc; xây dựng 02 mái hiên nhà ăn phía Tây và có biện pháp chống nóng cho phần cũ và mới; xử lý vết nứt vách tường phía Nam phòng số 2, sơn lại toàn bộ hệ thống cửa, vệ sinh sơn mới toàn bộ tường).

+ Sửa chữa, cải tạo dãy nhà lớp học 04 phòng (thay thế xà gồ thép và mái tôn hư hỏng gây thấm, dột; đóng mới trần nhà thay thế trần cũ; sửa chữa và sơn lại toàn bộ cửa đi, cửa sổ; thay thế những vị trí khung ngoại hông và cánh cửa hông; vệ sinh và sơn mới toàn bộ tường; thay mới toàn bộ hệ thống điện đã bị hư hỏng).

+ Sửa chữa, cải tạo nhà bếp (thay thế mái tôn hư hỏng gây thấm, dột; ốp gạch men tại vị trí bồn rửa, thay mới cả đi phía sau nhà, vệ sinh và sơn mới toàn bộ tường, ốp gạch men toàn bộ tường nhà bếp và thay mới toàn bộ hệ thống điện).

- Giá trị sửa chữa, cải tạo: Tối đa không quá 650 triệu đồng và sẽ được chuẩn xác trong quá trình thực hiện và thanh, quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí sự nghiệp Giáo dục năm 2018 đã được UBND huyện Mộ Đức giao tại Quyết định số 3529/QĐ-UBND ngày 16/8/2018.

2. UBND huyện Mộ Đức có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các Trường THCS: Đức Phong, Đức Lợi và Trường Mầm non Đức Lợi tổ chức thực hiện việc sửa chữa, cải tạo các hạng mục công trình nêu trên đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư, xây dựng để thực hiện việc sửa chữa, cải tạo; đảm bảo chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX),  
KT, TH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXhmy405



KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Dũng