

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6961** /UBND-KTN
V/v khẩn trương tổ chức
các biện pháp xử lý hư
hỏng cầu Thờn thôn Trì
Bình, xã Bình Nguyên,
huyện Bình Sơn

Quảng Ngãi, ngày **23** tháng 12 năm 2024

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng;
- UBND các huyện Bình Sơn.

Theo đề nghị của UBND huyện Bình Sơn tại Tờ trình số 314/TTr-UBND ngày 12/12/2024 về đề nghị công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do mưa lũ gây ra đối với Cầu Thờn, thôn Trì Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn và đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan Thường trực về Phòng, chống thiên tai) tại Báo cáo số 6055/BC-SNNPTNT ngày 18/12/2024, công trình Cầu Thờn đã qua nhiều năm sử dụng, hiện đang bị xuống cấp, hư hỏng rất nặng và bản mặt cầu rất thấp (thường xuyên bị ngập sâu), nguy hiểm cho người, phương tiện khi lưu thông trên cầu. Do vậy, để đảm bảo an toàn giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. UBND huyện Bình Sơn

a) Chỉ đạo UBND xã Bình Nguyên và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi tình hình mưa, lũ, tình hình hư hỏng Cầu Thờn để triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện như: Duy trì biển cảnh báo cầu yếu, giăng dây cấm phương tiện qua lại, hướng dẫn người dân đi từ các xã Bình Khương, Bình An và Bình Minh qua Cầu Thờn để xuống làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp tại Khu kinh tế Dung Quất di chuyển theo tuyến đường khác trong thời gian cầu bị ngập; khi nước rút, có thể giao thông qua cầu được thì chỉ cho phép người, phương tiện thô sơ qua lại cầu, cấm phương tiện có trọng tải lớn qua cầu để đảm bảo an toàn.

b) Cân đối nguồn kinh phí của địa phương, ưu tiên sớm bố trí kinh phí để xây dựng lại cầu mới đảm bảo an toàn giao thông trước mùa mưa, bão năm 2025; trường hợp vượt quá khả năng, thẩm quyền của địa phương thì kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, xử lý.

2. Các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, hỗ trợ UBND huyện Bình Sơn tổ chức thực hiện việc xử lý hư hỏng, nguy cơ

mất an toàn Cầu Thờ nêu trên khi có đề nghị của địa phương.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương nêu trên triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.Báo694

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Phước Hiền