

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~5807~~ UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 11 năm 2015

V/v chỉ đạo một số vấn đề
sau triển khai Kết luận thanh
tra số 4633/KL-UBND ngày
15/9/2015 của Chủ tịch
UBND tỉnh

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất;
- Thanh tra tỉnh;
- UBND huyện Bình Sơn;
- Công ty Cổ phần Xi măng miền Trung.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: <u>86.16</u>
	Ngày: <u>13/11/15</u>
	Chuyên:

Qua xem xét nội dung báo cáo, kiến nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 1624/BC-UBND ngày 26/10/2015, của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 2729/BC-STNMT ngày 29/10/2015 về kết quả triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 4633/KL-UBND ngày 15/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh; ý kiến của Công ty Cổ phần Xi măng miền Trung tại Công văn số 442/XMMT-KTKCS ngày 23/10/2015 về việc xem xét vấn đề môi trường của việc đầu tư, xây dựng thêm hạng mục Kết chứa xi măng rời, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ghi nhận kết quả triển khai thực hiện nghiêm túc của Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và của Công ty Cổ phần Xi măng miền Trung theo Kết luận thanh tra số 4633/KL-UBND ngày 15/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4786/UBND-CNXD ngày 22/9/2015.

2. Một số vấn đề cụ thể trong thời gian đến:

a) Yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất:

+ Tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn.

+ Hướng dẫn Công ty Cổ phần Xi măng miền Trung về thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với hạng mục kết chứa xi măng rời bằng kết cấu thép hình đã được thi công nhưng chưa được cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định hiện hành.

+ Khẩn trương báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 4633/KL-UBND ngày 15/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4786/UBND-CNXD ngày 22/9/2015

b) Đối với Công ty Cổ phần Xi măng miền Trung:

+ Tiến hành ngay việc lập các thủ tục để xin cấp giấy phép xây dựng đối với hạng mục kết cấu xi măng rời theo đúng quy định.

+ Công ty phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ các yêu cầu như đã nêu tại điểm b mục 2 phần III của Kết luận thanh tra số 4633/KL-UBND ngày 15/9/2015 và hạng mục công trình kết cấu xi măng rời chỉ được phép đưa vào hoạt động sau khi đã được cấp giấy phép xây dựng.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm qua vụ việc tại Nhà máy Xi măng Đại Việt – Dung Quất và cần tăng cường, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường trong thời gian đến.

- Xem xét cấp Giấy chứng nhận đảm bảo môi trường đối với hạng mục kết cấu xi măng rời, nhằm tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất cấp giấy phép xây dựng đối với hạng mục kết cấu xi măng rời nêu trên.

d) Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn khẩn trương báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 4633/KL-UBND ngày 15/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4786/UBND-CNXD ngày 22/9/2015.

e) Thanh tra tỉnh tiếp tục đôn đốc các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các yêu cầu, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Kết luận thanh tra số 4633/KL-UBND ngày 15/9/2015, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đối với các trường hợp không chấp hành hoặc không triển khai thực hiện.

Yêu cầu các sở ngành, đơn vị nêu trên khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (B/cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- VPUB: CVP, NC, CBTH;
- Lưu: VT, CN (lnphong319)

KT. CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH



Phạm Như Sô