

Số: 151 /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 8 năm 2022

## BÁO CÁO

### **Tổng hợp tình thiệt hại do mưa, lũ gây ra trong 8 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi**

Kính gửi: Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai

Thực hiện nội dung Công văn số 63/QGPCTT ngày 18/8/2022 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai về việc rà soát, báo cáo thiệt hại, đề xuất nhu cầu hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2022; qua tình hình diễn biến mưa, lũ 08 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổng hợp, báo cáo, cụ thể như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH MƯA, LŨ VÀ THIẾT HẠI DO MƯA, LŨ GÂY RA TRONG 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

Trong 08 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện 01 đợt mưa lớn, lũ trái mùa từ ngày 30/3 - ngày 01/4/2022, lượng mưa đo được trung bình từ 150 - 300mm, trong đó các trạm mưa lớn như sau: Trà Nham: 336mm, Trà Thủy: 304mm, TP.Quảng Ngãi: 288mm, Bình Mỹ: 283mm, Bình Trị: 298mm, Trà Tân: 220mm, Trà Hiệp: 230mm, Nghĩa Trung: 259mm, Tịnh Đông: 268mm, Phổ Nhơn: 214mm, Sơn Nham: 211mm, Đức Phú: 249mm, Bình Khương: 224mm, Bình Tân: 254mm, Sơn Kỳ: 230mm, Trà Phú: 370mm, Hành Dũng: 259mm, Hành Tín Tây: 262mm, Bình Phước: 267mm, Tịnh Thọ 274mm, Ba Điền: 244mm.

Mưa, lũ xảy ra đã làm cho 01 nhà bị hư hỏng; 8.611,57 ha lúa, 2.712,63 ha hoa màu, rau màu, 902,13 ha cây trồng hàng năm, 06 ha hoa cảnh bị ngã đổ, hư hỏng, 01 tàu, 06 ha ao nuôi cá truyền thống bị thiệt hại; 03 đập dâng (Hiền Lương, Ra Nhua, Mang Rĩa), 8.210 m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng (trong đó, cụm điều tiết bờ tràn xả lũ thôn Điện An 4, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa bị sạt lở, hư hỏng nặng). Bên cạnh đó, mưa, lũ làm mực nước các sông suối dao động mạnh trong mùa khô gây gia tăng mực độ sạt lở bờ sông, bờ suối, bồi lấp ảnh hưởng đến an toàn các khu dân cư và sản xuất giảm khả năng tiêu thoát lũ, như: bờ sông Trà Bồng (đoạn qua xã Bình Dương, huyện Bình Sơn), bờ sông Trà Khúc (đoạn qua xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa), bờ sông Hưng Long (đoạn qua xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi), bờ suối Ngọc Trì (xã Bình Chương, huyện Bình Sơn), bờ sông Trà Câu (đoạn qua các phường Phổ Văn, Phổ Minh)... với tổng chiều dài sạt lở hơn 6.400m và xuất hiện thêm 01 điểm sạt lở đất tại trụ sở Hạt Kiểm lâm Sơn Tây (sạt lở mái taluy, ảnh hưởng trực tiếp đến trụ sở làm việc Hạt Kiểm lâm).

**Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng: 75.810 triệu đồng.**

*(có Phụ lục 1 kèm theo)*

## **II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI KHẮC PHỤC**

Ngay sau mưa, lũ, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã tổ chức kiểm tra tình hình thiệt hại trên địa bàn, huy động các lực lượng, phương tiện, nhất là Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cơ sở hỗ trợ Nhân dân thu hoạch các diện tích sản xuất nông nghiệp đã bị ngã đổ, ngập úng có thể thu hoạch được; triển khai các biện pháp tiêu úng trên các cánh đồng để hạn chế thiệt hại về sản xuất,...

Đối với khắc phục thiệt hại về sản xuất nông nghiệp: Sở Nông nghiệp và PTNT đang tổ chức tiếp nhận và tham mưu phân bổ 647,3 tấn giống (Công văn số 5137/BNN-KH ngày 05/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) đảm bảo kịp thời hỗ trợ cho người dân để tiến hành sản xuất trong thời gian đến.

Đối với các điểm sạt lở bờ sông, suối, sạt lở đất: các địa phương tiếp tục bố trí người theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, trước mắt bố trí nguồn lực địa phương để khắc phục tạm thời sạt lở, đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân. Trước mắt, tỉnh đang xem xét bố trí từ nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh để hỗ trợ khắc phục các công trình bị hư hỏng, sạt lở như: Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Tây, cụm điều tiết bờ tràn xả lũ thôn Điện An 4, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa. Riêng đối với các sạt lở bờ sông, cần có nguồn kinh phí lớn để khắc phục, hạn chế sạt lở đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của người dân trong khu vực.

## **III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

Do mưa, lũ trong nhiều năm qua, nhất là các đợt mưa, bão, lũ các năm 2020, 2021 nhiều công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh đã bị xuống cấp, hư hỏng, trong đó đặc biệt tình hình sạt lở bờ sông, suối, bờ biển ngày càng gia tăng mức độ sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở của nhiều người dân, đất sản xuất và các công trình cơ sở hạ tầng trong khu vực.

Để khắc phục các thiệt hại, cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương, UBND tỉnh đã chủ động bố trí kinh phí của địa phương: nguồn ngân sách, dự phòng chi ngân sách và nguồn kinh phí trung hạn để đầu tư, khắc phục thiệt hại về dân sinh, cơ sở, hạ tầng, khắc phục sạt lở.

Tuy nhiên, do nguồn lực tại địa phương có hạn (nhất là, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong 02 năm 2019, 2020, tỉnh Quảng Ngãi không đảm bảo nguồn lực thực hiện việc khắc phục thiệt hại các công trình cơ sở hạ tầng, nhiều điểm sạt lở bờ sông, suối, bờ biển, các công trình thủy lợi bị hư hỏng do thiên tai.

Do vậy, nhằm đảm bảo ổn định đời sống của người dân vùng thiên tai, UBND tỉnh kính đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai xem xét trình Chính phủ hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Quảng Ngãi **295 tỷ đồng** để

thực hiện khắc phục thiệt hại các công trình sau:

1. Khắc phục sạt lở bờ sông: 165 tỷ đồng, gồm:

- Khắc phục sạt lở bờ sông Trà Câu, đoạn qua các phường Phổ Văn, Phổ Minh, thị xã Đức Phổ: 100 tỷ đồng.

- Khắc phục sạt lở bờ sông Trà Bồng đoạn qua xã Bình Dương, huyện Bình Sơn: 40 tỷ đồng.

- Khắc phục sạt lở bờ sông Phước Giang đoạn qua thôn La Châu, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa: 15 tỷ đồng;

- Khắc phục sạt lở bờ sông Cây Bứa, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa: 10 tỷ đồng.

2. Khắc phục hư hỏng đập Hiền Lương: 30 tỷ đồng.

3. Khắc phục các tuyến kênh mương, công trình thủy lợi: Kênh Chính Nam, kênh chính Nam Sông Vệ, cống tiêu N8 (xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành), các công trình tiêu N2 Liệt Sơn, S18-2,... kênh chính Liệt Sơn (K12 - KC), N10-5, N12-1, kênh chính hồ Hóc Xoài,...: 100 tỷ đồng.

(Cụ thể có phụ lục 2)

Kính đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai quan tâm xem xét hỗ trợ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN;
- Các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BTT UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, các P. N/cứu, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN145.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Phước Hiền**

## Phụ lục 1

## TÌNH HÌNH THIẾT HẠI DO MƯA, LŨ GÂY RA TRONG 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số 151 /BC-UBND ngày 8/8 /2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)



TT	Mã	CHỈ TIÊU THIẾT HẠI	ĐVT	TỔNG	Địa phương, đơn vị												C.ty TNHH MTV KT CTTL	
					Bình Sơn	Sơn Tịnh	Tư Nghĩa	Mộ Đức	Đức Phổ	Ba Tơ	Minh Long	Nghĩa Hành	TP Quảng Ngãi	Sơn Hà	Sơn Tây	Trà Bồng		
A	B																	
2	NH	THIỆT HẠI VỀ NHÀ Ở	cái															
2.4	NH04	Thiệt hại một phần (dưới 30%)	cái	1														
2.4.1	NH041	Nhà kiên cố	cái															
2.4.2	NH042	Nhà bán kiên cố	cái	1			1											
2.4.3	NH043	Nhà thiếu kiên cố	cái															
2.4.4	NH044	Nhà đơn sơ	cái															
6	NLN	THIỆT HẠI VỀ NÔNG, LÂM, DIỆM NGHIỆP	triệu đồng															
6.1	NLN01	Diện tích lúa	ha	8.611,57														
6.1.1	NLN011	Diện tích gieo cấy lúa thuận	ha	8.611,57	1.420,98	933,6	1.168,2	2.213,5	1.571,0	1,8	5	592,4	684,3	0,6	3,5	16,75		
6.1.1.1	NLN0111	Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%)	ha	2.119,37	600,98	212,8	65,0	756,6	331,1	0,4		100,34	51,6	0,55				
6.1.1.3	NLN0113	Thiệt hại nặng từ 30% -70%	ha	4.520,90	820	440,5	636,0	1.125,0	640,9	0,95		449,1	391,7			16,75		
6.1.1.4	NLN0114	Thiệt hại một phần (dưới 30%)	ha	1.971,30		280,3	467,2	331,9	599,0	0,4	5	43	241		3,5			
6.3	NLN03	Diện tích hoa màu, rau màu	ha	2.712,63	621,7	328,5	349,0	730,12	146,6			171,6	364,3			0,9		
6.3.1	NN031	Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%)	ha	1.171,06	513,36	102,8	37,5	324,7	91,6			48,5	52,6					





# DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH DÀN KHẮC PHỤC KHẨN CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

## Phụ lục 2

(Kèm theo Báo cáo số 151 /BC-UBND ngày 31 / 8 /2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)



TT	Loại công trình	Địa điểm	Nhiệm vụ	Hiện trạng hư hỏng do thiên tai	Sự cần thiết phải xử lý cấp bách	Dự kiến biện pháp khắc phục	Kinh phí dự kiến (tỷ đồng)	Dự kiến hoàn thành
1	Chống sạt lở bờ sông						165	
1	Khắc phục sạt lở bờ sông Trà Cầu, đoạn qua các phường Phố Vãn, Phố Minh, thị xã Đức Phổ	Thị xã Đức Phổ	Bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất nông nghiệp	Do mưa, lũ làm chân, mái đê tại nhiều vị trí bị hư hỏng với tổng chiều dài khoảng 2.700m	Đảm bảo an toàn cho các hộ dân trong khu vực và đất sản xuất, công trình giao thông	Chống sạt lở bờ sông với chiều dài khoảng 2.700m	100	Năm 2022 - 2023
2	Khắc phục sạt lở bờ sông Trà Bồng đoạn qua xã Bình Dương, huyện Bình Sơn	Xã Bình Dương, huyện Bình Sơn	Bảo vệ khu dân cư	Do mưa, lũ làm bờ sông bị sạt lở tại nhiều vị trí với chiều dài khoảng 1.000m, ảnh hưởng trực tiếp đến 240 hộ/ 1.000 khẩu	Đảm bảo an toàn cho 240 hộ/ 1000 khẩu trong khu vực	Chống sạt lở bờ sông với chiều dài khoảng 1.000m	40	Năm 2022 - 2023
3	Khắc phục sạt lở bờ sông Phước Giang đoạn qua thôn La Châu, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa	Xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa	Bảo vệ khu dân cư và đường giao thông	Do mưa, lũ làm bờ sông bị sạt lở tại nhiều vị trí với chiều dài khoảng 700m, ảnh hưởng trực tiếp đến 100 hộ dân và tuyến đường giao thông trong khu vực	Đảm bảo an toàn cho 240 hộ/ 1000 khẩu và đường giao thông trong khu vực	Chống sạt lở bờ sông với chiều dài khoảng 700m	15	Năm 2022 - 2023

TT	Loại công trình	Địa điểm	Nhiệm vụ	Hiện trạng hư hỏng do thiên tai	Sự cần thiết phải xử lý cấp bách	Dự kiến biện pháp khắc phục	Kinh phí dự kiến (tỷ đồng)	Dự kiến hoàn thành
4	Khắc phục sạt lở bờ sông Cây Bứa, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa	Xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa	Bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất	Do mưa, lũ làm bờ sông bị sạt lở tại nhiều vị trí với chiều dài khoảng 300m, ảnh hưởng trực tiếp đến 03 hộ dân và tuyến đường giao thông trong khu vực	Đảm bảo an toàn cho 03 hộ dân (bị ảnh hưởng trực tiếp) và công trình CSHT	Chống sạt lở bờ sông với chiều dài khoảng 300m	10	Năm 2022 - 2023
II	Khắc phục hư hỏng đập Hiền Lương	Xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi		Đảm bảo tiêu úng, thoát lũ cho khu dân cư vùng hạ lưu các xã Nghĩa Hà, Nghĩa Thương, Nghĩa Dũng, Nghĩa Đông và tưới cho khoảng 200 ha lúa	Đảm bảo an toàn vùng hạ du đập, an toàn công trình và phục vụ sản xuất nông nghiệp	Sửa chữa, khắc phục đập, thiết bị cơ khí	30	Năm 2022 - 2023
III	Khắc phục các tuyến kênh mương, công trình thủy lợi: Kênh Chính Nam, kênh chính Nam Sông Vệ, công tiêu N8 (xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành), các công trình tiêu N2 Liệt Sơn, S18-2,... kênh chính Liệt Sơn (K12 - KC), N10-5, N12-1, kênh chính	Trên địa bàn tỉnh	Đảm bảo phục vụ sản xuất	Do mưa, lũ đã làm cho nhiều tuyến kênh, mương, công trình thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng, gồm: - Công trình do Công ty TNHH MTV Khai thác CCTL quản lý: Kênh Bị sạt lở, hư hỏng với chiều dài khoảng 2.000m; khối lượng đất: 1.862m <sup>3</sup> ; khối lượng đá, bê tông: 20m <sup>3</sup> ; rọ đá: 10 cái. - Do các huyện quản lý: Đập dâng bị hư hỏng: 02 cái, chiều dài kênh mương bị sạt	Đảm bảo sản xuất vụ Đông - Xuân 2022 - 2023	Sửa chữa, khôi phục	100	Năm 2022 - 2023



TT	Loại công trình	Địa điểm	Nhiệm vụ	Hiện trạng hư hỏng do thiên tai	Sự cần thiết phải xử lý cấp bách	Dự kiến biện pháp khắc phục	Kinh phí dự kiến (tỷ đồng)	Dự kiến hoàn thành
	hồ Học Xài,...			lở, hư hỏng: 6.210m.				
<b>TỔNG CỘNG (I+II+III)</b>							<b>295</b>	