

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~2673~~ UBND-ĐNMN

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 9 năm 2010

V/v kiểm tra, xử lý sự
cố công trình Trụ sở làm
việc và Trạm y tế xã Ba
Giang, huyện Ba Tư

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....552.....
	Ngày:.....11.9.2010.....
	Chuyên:.....

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân huyện Ba Tư.

Ngày 06/9/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 31/8/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tư về tình hình sự cố sạt lở đất, đá tại công trình Trụ sở làm việc xã Ba Giang và Trạm Y tế xã Ba Giang, huyện Ba Tư. Vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo:

1. Đồng ý biện pháp khắc phục sự cố công trình do Ủy ban nhân dân huyện Ba Tư xác định tại Báo cáo nêu trên. Ủy ban nhân dân huyện Ba Tư kiểm tra và chỉ đạo Chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện đúng quy trình, quy phạm, đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2010, đưa công trình vào khai thác, sử dụng có hiệu quả.

2. Giao Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, đánh giá nguyên nhân và xác định trách nhiệm các bên liên quan đến việc xảy ra sự cố đối với hai công trình nêu trên; phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ba Tư xử lý theo thẩm quyền và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/9/2010./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- VPUB: C, PVP (MN, NN), NN, CBTH;
- Lưu: VT, ĐNMN (Ts193).



Nguyễn Xuân Huế