

BÁO CÁO NHANH (Số 9)

**Tình hình triển khai công tác ứng phó mưa, sạt lở đất
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi**

(Thời gian tính đến 19 giờ 00 phút ngày 05 tháng 11 năm 2025)

I. Tình hình mưa lớn, lũ, ngập lụt, sơ tán dân

1. Đợt mưa từ ngày 25/10 đến ngày 29/10/2025

a) Về mưa: Trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to (tập trung tại địa bàn các xã phía Đông tỉnh), lượng mưa tại một số trạm như sau: Trà Thanh: 1.764mm; Trà Nham: 1.374mm; Hương Trà: 1.273mm; Sơn Trà: 1.297mm; Trà Hiệp: 1.363mm; Ba Điền: 1.200mm; Trà Tây 2: 1022mm; Sơn Long: 996mm; Trà Tân: 847mm.

b) Lũ: Do mưa lớn, trên các sông thuộc tỉnh đã xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông như sau:

- Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 7,87m, trên báo động 3: 1,37m, vào lúc 15 giờ ngày 29/10 (*đỉnh lũ lịch sử sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 8,76m vào ngày 16/11/2013*);

- Sông Vệ tại trạm Sông Vệ là 4,88m, trên mức báo động 3: 0,38m, vào lúc 17 giờ ngày 29/10;

- Sông Trà Bồng tại trạm Châu ở là 5,06m, trên mức báo động 3 là 0,56m, vào lúc 15 giờ ngày 29/10;

- Sông Trà Câu tại trạm Trà Câu là 4,89m, trên mức báo động 2 là 0,39m, vào lúc 20 giờ ngày 29/10.

c) Về tình hình ngập: Trong ngày 29/10/2025, đã có **5.448 nhà ở** của người dân tại 16 xã bị ngập tại các xã, phường: Phước Giang (1986 nhà), Đình Cương (250 nhà), Nghĩa Giang (400 nhà), Bình Minh (1.300 nhà), Bình Sơn (30 nhà), Bình Chương (1.198 nhà), Sơn Hà (200 nhà), Thọ Phong (141 nhà), Nghĩa Hành (405 nhà), Tư Nghĩa (98 nhà), Vệ Giang (46 nhà), mực ngập trung bình từ 0,5 - 1,5m (riêng xã Sơn Hà ngập từ 2-3m).

d) Sơ tán dân: Trong các ngày 27, 28, 29/10/2025, các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán **1.463 hộ/ 3.940 khẩu** tại các vùng có nguy cơ cao sạt lở đồi, núi, lũ quét, vùng ngập lụt đến nơi an toàn, gồm: Đăk Plô: 26 hộ/ 116 khẩu, Tây Trà Bồng: 80 hộ/ 132 khẩu, Sơn Tây: 03 hộ/10 khẩu, Sơn Tây Thượng: 40 hộ/ 141 khẩu và 6 giáo viên, 59 học sinh Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Liên, Sơn Tây Hạ: 13 hộ/ 43 khẩu, Ba Vinh: 61 hộ/ 216 khẩu, Ba Động: 83 hộ/ 263 khẩu, Ba Dinh: 01 hộ/ 03 khẩu, Ba Xa: 12 hộ/ 53 khẩu, Ngọc Linh: 13 hộ/ 50

khẩu, Trà Bồng: 06 hộ/ 45 khẩu, Sơn Hà: 30 hộ/ 115 khẩu, Bình Sơn: 4 hộ/11 khẩu, Ca Đam: 7 hộ/ 41 khẩu, Thanh Bồng: 250 hộ/ 800 khẩu, Đông Trà Bồng: 49 hộ/ 197 khẩu, Nghĩa Giang: 02 hộ/ 04 khẩu, Sơn Linh: 365 hộ/ 1.593 khẩu, Đình Cương: 35 hộ, Bình Minh: 364 hộ, Vệ Giang: 2 hộ/ 4 khẩu, Măng Ri: 17 hộ/ 38 khẩu.

2. Đợt mưa từ đêm 31/10 đến 02/11/2025

a) Về mưa: Trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa tại một số trạm từ đêm 31/10 đến 11 giờ ngày 04/11 tại một số trạm như sau: Nghĩa Trung: 608 mm; Trà Thanh: 569 mm; Trà Phú: 529 mm; Trà Nham: 511 mm; Trà Hiệp: 511 mm; Hương Trà: 477 mm; Trà Tân: 470 mm; Bình Khương: 415 mm; Sơn Nham: 402.

b) Về lũ: Do mưa lớn, trong ngày 02/11/2025, mực nước trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi lên và dao động ở mức báo động 1, riêng sông Trà Bồng ở mức báo động 2.

c) Sơ tán dân: Trong đêm 31/10 và sáng 01/11, đã di dời, sơ tán dân: 70 hộ/ 264 khẩu: Tây Trà Bồng: 31 hộ/165 khẩu, Sơn Tây Thượng: 04 hộ/ 15 khẩu, Trường Giang 31 hộ/ 84 khẩu.

II. Tình hình thiệt hại (ban đầu)

1. Người bị thương và mất tích

- Bị thương: 08 người (xã Sơn Tây: 02, Bình Minh: 02, xã Bình Chương: 01, Trường Giang: 01, Ngọc Linh: 01, Trà Giang: 01);

- Mất tích: 02 người mất tích (xã Ngọc Linh: 01, xã Đăk Pék: 01);

- Chết: 04 người chết do đuối nước (xã Vạn Tường: 01, xã Sơn Tịnh: 01, Phường Trà Câu: 01, Đông Sơn: 01).

(Cụ thể có phụ lục kèm theo)

2. Về nhà ở

- Nhà bị sập đổ: 27 cái (Tây Trà: 08, Thanh Bồng: 01, Đăk Rve: 02 dãy, Sơn Linh: 01, Vạn Tường: 01, Sơn Tây: 03, Măng Bút: 01, Sơn Hà: 01, Bình Sơn: 01, Tây Trà Bồng: 06, Măng Ri: 02).

- Nhà bị hư hỏng: 98 cái (Tây Trà: 07, Tây Trà Bồng: 16, Sơn Tây Thượng: 05, Thọ Phong: 01, Trà Bồng: 04, Sơn Hạ: 01, Ba Tô: 02, Sơn Mai: 01, Ba Vi: 01, Bình Sơn: 02, Sơn Linh: 01, Xã Xếp: 07, Phước Giang: 01, Sơn Tây: 03, Sơn Tịnh: 01, Măng Bút: 17, Đông Sơn: 01, Bình Chương: 01, Bình Minh: 01, Long Phụng: 02, Sơn Thủy: 12, Thanh Bồng: 03, Lân Phong: 01, Đăk Môn: 01, Sơn Hà: 02, Ngọc Linh: 03, Trà Giang: 01).

3. Về giáo dục: 48 điểm trường bị thiệt hại (Phường Sa Huỳnh: 02, Phường Trà Câu: 01, Ba Vi: 02, Ba Vinh: 01, Bình Minh: 02, Bình Sơn: 04, Đăk Pék: 01, Đăk Rve: 01, Sơn Hà: 04, Sơn Hạ: 05, Sơn Tây: 04, Sơn Tây Hạ: 03, Sơn Thủy: 01, Thanh Bồng: 02, Thiện Tín: 01, Đặng Thùy Trâm: 03, Phước

Giang: 03, Kon Braih: 01, Sơn Tây Thượng: 01, Đình Cương: 01, Cà Đam: 01, Măng Ri: 04).

4. Trạm y tế bị hư hỏng: 02 trạm (Tây Trà: 01, Sơn Tây Hạ: 01).

5. Về văn hóa: Công trình văn hoá bị hư hỏng: 03 cái (Đăk Pék: 01, Sơn Tây: 01, Tây Trà Bồng: 01). Loa truyền thanh bị hư hỏng: 11 cụm (Bình Chương: 07, Trường Giang: 04).

6. Về nông nghiệp

- Diện tích lúa bị thiệt hại: 288,8 ha (Măng Ri: 2,25; Nghĩa Hành: 1; Kon Đào: 0,1; Đăk Plô: 15; Xốp: 16; Đăk Pék: 10; Minh Long: 0,1; Đăk Môn: 3,7; Sơn Tây Thượng: 15; Măng Bút: 20; Đăk Tô: 2; Tu Mơ Rông: 0,8; Trà Bồng: 5; Lân Phong: 15; Thanh Bồng: 173, Tây Trà: 8,5 ha; Cà Đam: 5, Đăk Kôi: 0,5, Tây Trà Bồng: 4,3, Ngọc Linh: 07).

- Diện tích hoa màu bị thiệt hại: 162,533 ha (Đăk Pék: 5,17; Đông Trà Bồng: 5; Nghĩa Giang: 5,1; Măng Đen: 1,7; Thiện Tín: 3; Bình Sơn: 14,313 ha; Nghĩa Hành: 1,5; Phước Giang: 6,3; An Phú: 13,2 ha; Sơn Linh: 0,6; Sơn Tĩnh: 20,6; Đình Cương: 4,3; Vệ Giang: 8, Măng Bút: 5; Bình Minh: 2; Long Phụng: 1,1; Tịnh Khê: 34,5; Thanh Bồng: 24,5; Trà Cầu: 2; Cà Đam: 4; Ba Tơ: 0,65).

- Đất canh tác bị sa bồi, thủy phá: 374,36 ha (Xốp: 0,5, Đăk Pék: 15, Sơn Linh: 5; Cà Đam: 2,5; Trường Giang: 5, Đăk Kôi: 0,7, Sơn Tây Hạ: 65, Minh Long: 0,5; Ba Vinh: 3; Sơn Tây Thượng: 7, Sơn Hạ: 55,2, Nghĩa Hành: 2; Ba Vì: 4,5, Sơn Tây: 15,19; Thanh Bồng: 81; Sơn Mai: 0,07; Sơn Hà: 40; Ba Tơ: 0,5).

- Đất ở bị xói lở, vùi lấp: 495 m³ (Minh Long)

- Cây công nghiệp bị thiệt hại: 21 ha (Măng Ri: 0,4; Sa Bình: 0,5; Kon Đào: 0,2; Sơn Tây: 7,9 ha, Sơn Tây Thượng: 2,5 ha; Tây Trà: 3,8, Đăk Kôi: 0,2, Sa Loong: 0,5; Ngọc Linh: 05).

- Cây lâu năm bị thiệt hại: 45,32 ha (Đăk Môn: 0,07; Xốp: 4; Măng Ri: 0,1; Đăk Tô: 0,5; Đăk Môn: 0,35; Măng Bút: 7; Cà Đam: 12, Tây Trà Bồng: 7,8, Sơn Tây Hạ: 13,5).

- Cây hàng năm (mì, ngô, mía, ớt,..) bị thiệt hại: 149,92 ha (Măng Ri: 0,1; Nghĩa Giang: 53,5; Phước Giang: 2,83; Kon Đào: 0,1; Minh Long: 16; Bình Minh: 3,1, Sơn Tây Thượng: 4; Sơn Hạ: 40,5; Đăk Môn: 0,79, Măng Bút: 3; Thanh Bồng: 19, Tây Trà Bồng: 07).

- Diện tích rừng sản xuất (keo) bị thiệt hại: 504,45 ha (Trường Giang: 1,8; Trà Bồng: 1,5, Sơn Hạ: 59,2; Thanh Bồng: 342,5; Cà Đam 5 ha; Tây Trà: 6; Ba Tơ: 0,05, Tây Trà Bồng: 29,4, Sơn Tây Hạ: 59) và Bình Minh: 3.500 cây.

- Cây ăn quả bị thiệt hại: 13,6 ha (Bình Minh: 2, Thanh Bồng: 2,4, Sa loong: 0,6, Tây Trà Bồng: 0,3, Ngọc Linh: 08, Sơn Tây Hạ: 0,3) và 700 cây

chuối giống (Nghĩa Giang).

- Cây sâm Ngọc Linh bị hư hỏng: 1.600 cây (Măng Ri: 1500, Ngọc Linh: 100).

- Hạt, cây giống hư hỏng: 1.330 hạt giống sâm Ngọc Linh (Măng Ri); 660 cây ươm (Sơn Hạ).

- Lúa bị ngập, ứ đọng: 06 tấn (Nghĩa Hành: 0,5; Sơn Tịnh: 5,5).

- Chậu hoa bị hư hại: 6.810 chậu (An Phú: 210; Nghĩa Giang: 250; Vệ Giang: 6.000, Trường Giang: 350).

* Lũ quét, sạt lở đất đã vùi lấp, cuốn trôi khoảng 30 ha (Ngọc Linh: 10, Xốp: 20) các loại cây: lúa, cây cà phê, mắc ca, bời lời, chuối và ao cá.

7. Về chăn nuôi

- Gia súc bị chết: 100 con (Ngọc Linh: 20, Đăk PLô: 02, Sơn Tây: 07, Nghĩa Hành: 08, Bình Chương: 01, Sơn Tịnh: 01, An Phú: 24, Sơn Hà: 01, Trường Giang: 01, Xốp: 03, Nghĩa Giang: 01, Ba Vì: 02; Măng Bút: 01; Thanh Bồng: 03; Bình Sơn: 02; Cà Đam: 02, Măng Ri: 03, Tây Trà Bồng: 15, Sơn Tây Hạ: 03).

- Gia cầm bị chết, cuốn trôi: 5.659 con (Ngọc Linh: 150, Sơn Linh: 270, Nghĩa Giang: 470, Nghĩa Hành: 300, Phước Giang: 629, Sơn Tây Hạ: 126, Sơn Tịnh: 270, An Phú: 778, Đình Cương: 225, Trường Giang: 146, Tịnh Khê: 400, Sơn Hạ: 650, Măng Bút: 6, Bình Sơn: 1.239).

- Chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi bị hư hỏng: 01 trại (Sơn Tây Hạ)

8. Về thủy sản

- Tàu cá bị hư hỏng: 02 (Bình Sơn).

- Diện tích nuôi tôm, cá bị hư hỏng: 61,288 ha (An Phú: 06; Đông Sơn: 42; Đình Cương: 0,46; Đăk Môn: 0,03; Măng Bút: 0,058; Thanh Bồng: 2,5, Bình Sơn: 10; Sa loong: 0,05; Sơn Tây Hạ: 0,01 ha).

- Cá bị thiệt hại (chết, trôi): 9,9 tấn và 4.000 con cá diếc, 35.000 con cá lăng (Trường Giang: 0,4; Đăk Tô: 1,5; Bình Chương: 4,5; Tịnh Khê: 2; Sơn Hạ: 1,1; Sơn Tịnh: 0,4; Bình Sơn: 4.000 con cá diếc, 35.000 con cá lăng).

- Cá tầm bị chết: 70 tấn (Ngọc Linh).

- Tôm bị trôi: 1 tấn (Bình Sơn).

- Ốc bươu đen bị trôi: 1.300kg (xã Bình Sơn).

- Thiệt hại về trang thiết bị nuôi trồng: 500m ống HPDE Q200, 400 triệu đồng (Sơn Tây Thượng).

9. Về thủy lợi, nước sạch nông thôn:

a) Công trình do Công ty TNHH MTV KTCTTL Quảng Ngãi quản lý: Tổng số hạng mục công trình bị hư hỏng: 175 hạng mục.

- Kênh, mương bị vỡ: 186 m.
- Kênh mương bị sạt lở, bồi lấp: 14.167 m.

b) Công trình do Công ty TNHH MTV KTCTTL Kon Tum quản lý:

- Hồ chứa nước bị hư hỏng: 14.
- Đập dâng bị hư hỏng: 26.
- Kênh mương bị sạt lở, bồi lấp: 9.404 m, khối lượng đất đá: 3.869 m³

c) Công trình do cấp xã quản lý:

- Về sự cố đập: Sáng ngày 01/11/2025 đập Nam Bình Thượng sạt lở phía thượng lưu chiều dài 25m gây mất an toàn thân đập. Sau khi nhận được tin báo UBND xã đã huy động lực lượng dân quân cùng với nhân dân thôn Nam Bình 1 tiến hành đóng cọc, dôn hơn 1.500 bao cát để gia cố, đến 14 giờ cùng ngày đã cơ bản gia cố xong.

- Hồ chứa nước thủy lợi bị hư hỏng: 03 cái (hồ Hóc Tùng, hồ Ao Sâu - xã Thọ Phong và đập Nam Bình Thượng - xã Bình Sơn).

- Kè chống sạt lở bờ sông, suối bị sạt lở: 110m (xã Sơn Tây - kè suối Huy Mãng khoảng 50m; phường Trà Câu: 60m) và Kè chống sạt lở khu dân cư suối Nang, xã Trà Bồng.

- Kênh mương bị hư hại: 16.301m (Đông Trà Bồng: 500m, Phước Giang: 5.100m, Sơn Mai: 10m, Đông Sơn: 20m, Sơn Linh: 723m, Bình Minh: 2.600m, Long Phụng: 30m; Nghĩa Hành: 15m; Đăk Môn: 177m; Ba Dinh: 100m; Mãng Bút: 320m; Nghĩa Giang: 4.100m, Bình Sơn: 240m, Sơn Thủy: 2.000m, Kon Đào: 366m); các tuyến: kênh B6-2; tuyến mương kênh tiêu Đội 9, xã Lân Phong; Kênh mương thủy lợi thôn Đăk Lai, xã Mãng Bút bị sạt lở, hư hỏng tại nhiều vị trí.

- Công trình thủy lợi bị hư hại: 73 công trình (Xốp: 20, Mãng Ri: 02, Thọ Phong: 03, Sơn Tây Hạ: 21, Thiện Tín: 03, Sơn Tây Thượng: 05; Đăk Môn: 01; Mãng Bút: 05; Thanh Bồng: 02, Tây Trà: 01, Tây Trà Bồng: 02; Bình Sơn: 05 (trạm bơm), Tư Nghĩa: 03 (trạm bơm), Sa Long: 02 (đập thủy lợi)).

- Đập dâng bị hư hỏng: 35 cái (Minh Long: 10, Đăk Plo: 01, Phước Giang: 03, Sơn Tây Thượng: 05, Bình Minh: 01; Ba Vinh: 03, Ba Vì: 02; Sơn Linh: 08, Sơn Thủy: 01, Kon Đào: 01).

- Cổng bị trôi, hư hỏng: 04 cái (Mãng Bút: 02, Bình Chương: 01, Long Phụng: 01).

- Công trình nước sinh hoạt bị hư hỏng: 84 công trình (Xốp: 05, Sơn Tây Thượng: 03, Sơn Tây Hạ: 33, Ba Vinh: 02, Kon Plông: 01; Ba Vì: 01; Đăk Môn: 04; Mãng Bút: 03; Thanh Bồng: 12, Tây Trà: 07, Tây Trà Bồng: 12; hệ thống cấp nước liên xã: Sơn Tịnh, xã Ba Gia, xã Trường Giang: 01).

10. Về giao thông:

10.1. Tuyến quốc lộ uỷ quyền, đường tỉnh:

- Hơn **250 vị trí** sạt lở taluy, đất, đá tràn ra mặt đường, hư hỏng rãnh thoát nước dọc, trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường giao Sở Xây dựng quản lý như: Quốc lộ 14C, 24, 24B, 24C, 40B; Đường tỉnh ĐT.621B, ĐT.622B, ĐT.622C, ĐT.623, ĐT.623B, ĐT.624, ĐT.626, ĐT.627C, ĐT.628, ĐT.673, ĐT.676; Đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh, với khối lượng ước khoảng **240.000 m³** (trong đó có hơn 50 vị trí sạt lở gây tắc đường tại Km63+100, Km71+500, QL.24B; Km71+150; Km72; Km79+150, tuyến QL.24C; Km22+900, tuyến ĐT.673, Tuyến ĐT.622B đoạn Km34+900-Km64+430 (16 vị trí tắc đường) hiện nay đã được thông xe 1 vệt bảo đảm lưu thông; Tuyến ĐT.623 đoạn Km8+790-Km42+250 (22 vị trí tắc đường, đã thông xe 15 vị trí, còn 07 vị trí đoạn Sơn Liên-Tà Meo vẫn tắc); Tuyến ĐT.626 đoạn Km3+550-Km24+630 (27 vị trí tắc đường, đã thông xe 21 vị trí, còn 06 vị trí vẫn tắc), hiện nay đang tổ chức hút đất sạt lở thông xe 1 vệt) và có nguy cơ tiếp tục sạt lở, trong đó:

- Các tuyến Quốc lộ bị sạt lở với khối lượng ước khoảng **20.000 m³**; các tuyến đường tỉnh và các tuyến đường giao Sở Xây dựng quản lý với khối lượng ước khoảng **220.000 m³**.

- 01 nhịp cầu bị trôi gây tắc đường (cầu Sơn Mùa, tuyến ĐT.623).

10.2. Tuyến đường xã:

a) Đường giao thông: Bị sạt lở, hư hỏng trên 303 tuyến đường, tại 357 vị trí với khối lượng đất, đá khoảng 486.000m³, cụ thể:

- Xã Xốp: 06 tuyến, sạt lở tại 39 vị trí gồm: (1) Đường từ ngã ba HCM đến hết ranh giới xã Xốp (30 điểm); (2) Đường ĐH82(09 điểm); (3) Đường vào duy tích ngục Đăk Glei, (4) Đường nội thôn và đường đi khu sản xuất, (5) Đường đi KSX Đăk Rang thôn Xốp Dùi (6) Đường đi KSX Đăk Tun thôn Kon Brôi và nhiều tuyến đường đi khu sản xuất tại các thôn Đăk Mi, La Lua, Mô Mam, Kon Riêng, Kon Liêm bị sạt lở.

- Xã Tây Trà: 19 tuyến, gồm: (1) Đường từ eo xà Lan đi thôn Sơn; (2) Đường từ UBND xã Trà Xanh (cũ) đi thôn Trà Ôi, (3) Đường ngã 4 thôn Trà Bao, (4) Đường từ cầu Sông Tang đi thôn Trà Kem; (5) Đường từ thôn Trà Kem đi thôn Trà Veo, (6) Đường ngã ba Trà Bao đi Trà Bung, (7) Đường ngã ba Trà Bao đi thôn Trà Ong, (8) Đường ngã ba Trà Bao đi tổ 4, thôn Trà Xuông; (9) Đường thôn Gò Rô đi ngã 3 Trà Bao, (10) Đường ngã 3 liệt sỹ đi thôn Trà Niu, (11) Đường từ trụ sở xã đi thôn Hà Riêng, (12) Tuyến đường ngã tư thôn Trà Bao đi UBND xã Sơn Trà (cũ), (13) Đường ngã ba Trà Bao đi Trà Bung (tổ 1, 2), (14) Đường ngã ba Trà Bao đi thôn Trà Ong, (15) Đường ngã ba Trà Bao đi tổ 4, thôn Trà Xuông (đường liên xã), (15) Đường từ Eo Xà lan đi thôn Sơn, (16) Đường thôn Gò Rô đi ngã 3 Trà Bao (đường liên xã), (17) Đường ngã 3 liệt sỹ đi thôn Trà Niu, (8) Đường từ trụ sở UBND xã đi thôn Hà Riêng, (19) Đường từ trường PTDTNT Tây Trà đi huyện đội.

- Xã Thanh Bông: 20 tuyến: (1) Đường tổ 1, thôn Môn (gần Sân Vận Động thôn) đoạn qua Eo Tà Mỏ; (2) Đường qua tổ 5 - thôn Gõ (Suối Lắc); (3)

Đoạn qua tổ 6 - thôn Vuông đi thôn Cát, thôn Gõ; (4) Đường Trà Lâm - Trà Hiệp, đoạn qua cầu Arin; (5) Đường tổ 2, thôn Trà Lạc, xã Trà Lâm cũ; (6) Đường tổ 3, thôn Trà Xanh, xã Trà Lâm cũ; (7) Đường từ tổ 1, thôn Trà Lạc đi điểm cuối Nước Ló, tổ 3, thôn Trà Trạc, xã Trà Lâm cũ; (8) Đường đi vào mặt bằng khu tái định cư TpokTket, (9) Đường đi thôn Bắng, đoạn gần Nhà Văn hóa thôn Bắng, (10) Đường Trà Lâm - Trà Hiệp đoạn qua ranh giới giữa thôn Trà Khương và thôn Trà Xanh, (11) Đường qua tổ 3, thôn Trà Hoa, Trà Xanh; (12) Đường tổ 4, thôn Cà, (13) Đường xã Thanh Bồng đi Tây Trà, (14) Đường Trà Lâm - Trà Hiệp, (15) Đường qua Cầu Nước Nâu, thôn Trà Lạc (16) Đường tổ 1 (gần Nhà Lưu niệm Liệt sĩ); (17) Đường qua tổ 3, thôn Trà Hoa. (18) Tuyến đường xã Thanh Bồng đi Tây Trà (Trà Phong đi Trà Thanh thuộc huyện Trà Bồng, (19) Đường Trà Lâm - Trà Hiệp (đoạn gần Ngã 3 Thôn Bắng - Thôn Cà) (20) Đường đi vào mặt bằng khu tái định cư TpokTket, (21) Đường xã Thanh Bồng đi Tây Trà.

- Xã Tây Trà Bồng: 10 tuyến, sạt lở tại 70 vị trí, gồm: (1) Đường TL622B đi tổ 4 thôn Trà Linh Đoạn (Km1+200 đến Km2+900), (2) Đường TL626 đi tổ 7, 8 thôn Vàng Đoạn tổ 3, 4, (3) Đường Eo Chim - Trà Nham - Dốc Bình Minh (4) Đường từ Ngã ba Thành Sương đi thôn Cà, (5) Đường từ Ngã ba Bắc Dương đi thôn Tre Đoạn từ Km0 đến (Km3+200 tại vị trí Km3+800), (6) Đường từ Ngã ba Bắc Dương đi thôn Tre Đoạn Km5+00 đến Km18, (7) Đường từ Ngã ba Bắc Dương đi thôn Tre (Km18+00 đến Km22+400), (8) Đường từ Ngã ba Bắc Dương đi thôn Tre Đoạn (Km0+200 đến Km0+900), (9) Đường từ UBND xã Trà Nham cũ đi Dốc Chè đoạn Km2+450, (10) Đường BTXM tổ 4 thôn Đam đoạn tổ 4 thôn Đam.

- Xã Đăk Plô: 12 tuyến, gồm: (1) Đường thôn Roóc Nầm đến xã Đăk Plô, (2) Đường ĐH 81 từ thôn Măng Khên đến UBND xã, (3) Đường ĐH 83 (xã Đăk Pek đi xã Đăk Blô), (4) Đường từ thôn Peng Lang đi thôn Đăk Boók, (5) Đường ĐH81 đoạn từ thôn Bung Tôn và thôn Đăk Book, (6) Đoạn đường thôn Đăk Boóc đi Đồn Sông Thanh, tuyến đi khu sản xuất Plô, (7) Đường đi khu sản xuất Đăk Lang (thôn Đăk Ung, thôn Đăk Nớ, Thôn Bung Tôn), (8) Đường Hồ Chí Minh qua địa bàn xã Đăk Plô, (9) Đường đi khu sản xuất Đăk Tẻ thôn Bung Kon, (10) Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Ga; (11) Đường ĐH81 (từ thôn Măng Khên vào UBND xã Đăk Plô); (12) Đường từ thôn Roóc Nầm và UBND xã Đăk Blô (đường liên xã Đăk Nhoong vào xã Đăk Plô cũ).

- Xã Minh Long: 06 tuyến, sạt lở tại 17 vị trí, khối lượng đất đá 26.000m³ gồm: (1) Đường Long Môn - Minh Long đi Sơn Cao - Sơn Hà (Đoạn xóm Bãi Vệt đi Cà Xen), (2) Đường từ thôn Làng Trê đi thôn Làng Ren, (3) Đường BT nông thôn từ Cầu Cà Địa lên nhà ông Năm thôn An Thanh, (4) Các tuyến đường liên thôn, liên xóm trên địa bàn xã, (5) Đường TL624 tại Km34+100, (6) Đường TL628 tại Km33+400 và tại Km37+780.

- Xã Ngọc Linh: 04 tuyến, gồm: (1) Đường TL673 đoạn từ xã Xốp vào Ngọc Linh (10 điểm), (2) Đường liên thôn từ trung tâm thôn Làng Mới đi thôn Ngọc Nang, (3) Đường đi vào Khu sản xuất vào các thôn Kon Tuân, lê Ngọc...

(4) Đường mô trụ phía tây cầu treo Nông Vắc đi thông Đăk nai

- Xã Sơn Linh: 06 tuyến, gồm: (1) Đoạn đường đi thôn Làng Rê đến thôn Tà Đình, (2) Đường ĐH73 đoạn từ Sơn Linh đi Sơn Thủy, (3) Đoạn đường đi thôn Làng Rê đến thôn Tà Đình, (4) Đường ĐH73 đoạn đường từ thôn Làng Rê đi xã Sơn Hạ (5) Đường ĐH72 đoạn từ thôn Làng Môn, Sơn Linh đi Sơn Thủy, (5) Đường ĐH72 xóm thác, thôn Ka La đến thôn Bò Nung, (6) Đoạn đường hai bên đầu cầu Sơn Linh - Giang.

- Xã Ba Dinh: 04 tuyến, gồm: Đường thôn Nước Lô đi thôn Gò Khôn, (2) Đường từ km 36 đi Đảng ủy xã Ba Dinh, (3) Đường từ thôn Nước Lô đi Gò Lút thôn Ba Nhà (4) Tuyến đường qua nhà ông Phạm Văn Sáp.

- Xã Sơn Tây Thượng: 17 tuyến, khối lượng đất đá 161.000m³, gồm: (1) Đường Trường Sơn Đông qua đoạn KDC Nước Niêm, (2) Đường nội vùng đi KDC Mang Lay; (3) Đường ĐX 05 từ đường TL623 đến khu dân cư Mang Rẫy; (4) Đường xã Từ tỉnh lộ 623 đi khu dân cư Nước Long; (5) Đường Trường Sơn Đông đi Khu dân cư Mố Góc, (6) Đường Trường Sơn Đông đi Khu dân cư Tu Ngốc, (7) Đường trung tâm xã đoạn từ Trạm bảo vệ thực vật đến Quán Thanh Nhân; (8) Đường từ Đường Trường Sơn Đông đi Làng thanh niên lập nghiệp, (9) Đường trường Sơn Đông (địa phận xã Sơn Tây Thượng từ (Km142+000 đến Km159+950), (10) Đường tỉnh 623, đoạn từ cầu Sơn Mùa đi cầu Tà Meo, (11) Đường nội vùng đi KDC Mang Lay, (12) Đường ĐX05 (từ đường tỉnh 623 đến khu dân cư Mang Rẫy), (13) Đường từ xã (từ tỉnh lộ 623 đi khu dân cư Nước Long), (14) Đường Trường Sơn Đông đi Khu dân cư Mố Góc 04 điểm, (15) Đường Trường Sơn Đông đi Khu dân cư Tu Ngốc - Huy Em, (16) Đường Trung tâm xã đoạn từ Trạm bảo vệ thực vật đến Quán Thanh Nhân, (17) Đường từ Đường Trường Sơn Đông đi Làng thanh niên lập nghiệp.

- Xã Trà Bồng: 05 tuyến, gồm: (1) Đường liên thôn đoạn từ Quốc lộ 24C đi khu vực Ủy ban xã Trà Thủy (cũ), (2) Đường khu tái định cư Gò Nổi, thôn Tây, (Tuyến Sơn Thành - Bà Linh, (3) Đường tổ 5 thôn Sơn Bàn, (4) Đường đi thôn 1, thôn 4, (5) Đường đi tổ 3 thôn 1.

- Xã ĐôngTrà Bồng: 03 tuyến, gồm: (1) Đường thôn 1 đi thôn 2, (2) Đường Trà Giang - Trà Thủy, (3) Đường Đông Trà Bồng đi xã Cà Đam.

- Xã Phước Giang: 05 tuyến, gồm: (1) Đường ĐH.49 Long Bàn Nam - Đông Trúc Lâm; (2) Đường Gò Vôi - Ngõ Ông Nhì; (3) Đường từ Nhà văn hoá Long Bàn Bắc (Hành Minh) - Kênh Chính Nam (Hành Nhân); (4) Đường từ khu tái định cư đồng An Sơn - Khu tái định cư đồng An Định; (5) Đường từ đồng Quang, thôn An Tân - núi Hang Hồ.

- Xã Ba Tô: 02 tuyến, gồm: (1) Đường Ba Tơ đi Ba Nam (cũ), (2) Đường Ba Bích - Ba Lễ (cũ).

- Xã Sơn Mai: 02 tuyến, gồm: (1) Đường nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Gò Tranh; (2) Đường vào thôn Kỳ Hát.

- Xã Đình Cương: 01 tuyến, gồm: Đường tại Km14+500 (đoạn qua Đình

Bà, thôn Thuận Hòa, xã Hành Thịnh cũ).

- Xã Đăk Pék: 06 tuyến, gồm: (1) Tại Km 1.430+400 đường Hồ Chí Minh địa phận thôn Đăk Nớ; (2) Đường nội thôn Đăk Rang; (3) Đường đi sản xuất Đăk Pan, (4) Đường từ Cầu Đăk Pék đi khu lò gạch cũ thôn Đăk Dung (5) Đường nội thôn Đăk Ven; (6) Đường ĐH83 vào thôn Đăk Đoát.

- Xã Măng Đen: 01 tuyến: (01) Đường TL676 đoạn qua thôn Vi Xây đi thôn Vi Ring, Thôn Rô Xia đi xã Măng Bút.

- Xã Sơn Tây: 07 tuyến, sạt lở tại 56 vị trí, tổng chiều dài 25m, khối lượng đất đá 24.000m³, gồm: (1) Đường Trường Sơn Đông, (2) Đường tỉnh lộ 623, (3) Đường ĐH83, ĐH84, ĐH85, (4) Đường Trung Tâm Y tế - Gò lã, (5) Đường Huyện đội - Đăk Trên, chiều dài 25m; (6) (Đường ĐH82B bị sạt lở taluy dương), (7) Đường ĐX20 KDC Đăk Ròng bị sụp lún mặt đường.

- Xã Măng Ri: 08 tuyến, khối lượng đất đá: 19.200m³, gồm: (1) Đường ATK thôn Mô Za đi thôn Tân Ba, (2) đường đi khu sản xuất thôn Đăk Kinh I, (3) Đường từ Quốc lộ 40B đi xã Ngọc Lây (cũ), (4) Đường đi khu căn cứ Tỉnh ủy, (5) Đường nội thôn Tân Ba, (6) Sạt lở đường nội thôn, liên thôn Tu Thố, (7) Đường Ngọc Hoàng - Măng Bút, (8) Đường đi thôn Ba Tu 3.

- Xã Trường Giang: 09 tuyến, gồm: (1) Đường thôn Hưng Nhượng Bắc; (2) Đường QL24B - Trà Tân (ĐH18), (3) Đường ĐH.19B (Cầu Vĩ (Tịnh Minh) - Gò Đu - QL24B), (4) Đường ĐH.18B (Tuyến An Kim Trà Bùi), (5) Các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn; (6) Đường QL24B - Trà Tân (ĐH18) bị hư hỏng, chiều dài khoảng 1.440 m, (7) Đường ĐH.19B (Cầu Vĩ (Tịnh Minh) - Gò Đu - QL24B) chiều dài khoảng 2.100m, (8) Đường ĐH.18B (Tuyến An Kim Trà Bùi) bị hư hỏng xói lở chiều dài khoảng 1.700m, (9) Các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn bị xói lở, hư hỏng chiều dài khoảng 5.000m.

- Xã Măng Bút: 11 tuyến, sạt lở tại 22 vị trí, khối lượng đất đá 31.300m³, gồm: (1) Đường TL676 đoạn (từ Km 38+142 đến điểm cuối thuộc địa phận xã Đăk Nên cũ), (2) Đường nội thôn: thôn Tu Thôn, Tu Rét, Đăk Lai, Đăk Lúp, Đăk Chờ, (3) Đường tránh ngập lòng hồ thủy điện Đăk Đring (nhánh 1) (4) Đường đi thôn Đăk Ang (5) Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Lai, Đăk Lúp, (6) Đường đi thôn Đăk Ang, (7) Đường đi làng Đăk Sao thôn Đăk Da, (8) Đường đi khu sản xuất Đăk Da thôn Đăk Da, (9) Đường đi từ thôn Đăk Púk - Đăk Tiêu - Tu Rí - Xô Thák, (10) Đường Măng Lây đi thôn Ngọc Ring, (11) Đường đi khu sản xuất Đăk Lai.

- Xã Sơn Tây Hạ: 04 tuyến, sạt lở tại 58 vị trí, khối lượng đất đá 175.000m³ gồm: (1) Đường ĐH 83 (07 điểm), (2) khu dân cư số 10, (3) Đường ĐH 83, (4) ĐH83B.

- Xã Sơn Mai: 06 tuyến, tổng chiều dài 150m, gồm: (1) Đường nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Gò Tranh; (2) Đường vào thôn Kỳ Hát, (3) Đường vào thôn Kỳ Hát (4) Đường Từ xóm Gò Tranh dưới lên xóm Gò, (5) Đường từ xóm Gò tranh trên lên xóm ông nga, (6) Đường lên thôn Gò chè.

- Xã Cà Đam: 08 tuyến, sạt lở tại 36 vị trí, với tổng chiều dài 12.035m gồm: (1) Đường bê tông từ Thôn Niên đến thôn Tang (từ Km0 đến Km7), (2) Đường từ thôn Tang lên thôn Quế, 08 điểm, (3) Đường từ UBND xã Trà Bùi cũ đi tổ 01, tổ 02, (4) Đường từ Tổ 21 đến tổ 15 thôn Trà Ngon, (5) Đường Trà Tân - Cây Chò - Trà Nham, (6) Đường từ thôn Nước Nĩa đi thôn Quế; (7) Đường từ UBND xã Trà Bùi (cũ) đi thôn Tang, (8) Tuyến đường Trà Tân - Cây Chò - Trà Nham.

- Xã Sơn Hà: 18 tuyến, sạt lở tại 13 vị trí, gồm: (1) Điểm sạt lở đất tại thôn Nước Nĩa, thuộc đường tỉnh lộ ĐT626, (2) Điểm sạt lở ta luy âm tại đoạn đường Nguyễn Công Phương, (3) Điểm sạt lở đất trên đường QL24B (vị trí công chào xã Sơn Hà), (4) Điểm sạt lở đất trên đường ĐH77 đi Sơn Bao (gần vị trí xuống mỏ cát), (5) Điểm sạt lở đất trên đường DX47 đi Hồ chứa nước Nước Trong, (6) Điểm sạt lở đất tại đường vào Khu bảo tồn Văn hóa Hre, (7) Đường đi Sơn Trung cũ (Đoạn ngã ba bà Danh đến xưởng cưa ông Xuân), (8) Đường Sơn Thượng đi Sơn Tinh, (9) Đường Tà Pa Sạt, (10) Sạt lở mái taluy BTXM tại cầu Nước Bao, thôn Nước Bao, (11) Đường tỉnh lộ ĐT626, (12) Đường TL 623 đi Sơn Trung cũ, (13) Đường Sơn Thượng đi Sơn Tinh, (14) Đường Tà Pa trên xóm Làng Hin, (15) Đường QL24B, (16) Đường đầu cầu Nước Bao, (17) Đường Tà Hoẵng đi Làng Trùm, (18) Đường ngã ba TL623 đi Sơn Trung.

- Xã Sơn Tịnh: 04 tuyến, gồm: (1) Sạt lở mái taluy công qua đường chợ mới - Chợ Đình - Phước, (2) Đường giao thông tại thôn Bình Bắc, (2) Đường giao thông tại thôn Bình Bắc, (3) Đường Tịnh Hà - Tịnh Bắc (4) Đường QL24B - Đi thôn Lâm Lộc Nam

- Xã Đăk Pxi: 01 tuyến, gồm: Tuyến đường 677 (Đăk Kôi - Đăk Pxi).

- Xã Đăk Tô: 01 tuyến (Đường đi KSX thuộc thôn Kon Tu Peng).

- Xã Sa Loong: 09 tuyến, khối lượng đất đá 33.300m³, gồm: (1) Đường ĐH 73 (2) Đường dân sinh thôn 4; (2) Đường nội thôn Tu Thôn, Tu Rét, Đăk Lai, Đăk Lúp, Đăk Chờ; Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Lai, Đăk Lúp (3) Đường đi thôn Đăk Ang, (4) Đường đi làng Đăk Sao thôn Đăk Da, (5) Đường đi khu sản xuất Đăk Da thôn Đăk Da, (6) Đường đi từ thôn Đăk Púk - Đăk Tiêu - Tu Rí - Xô Thák, (7) Đường Măng Lây đi thôn Ngọc Ring, (8) Đường đi khu sản xuất Đăk Lai, (9) Khu tái định cư thôn Tu Rét.

- Xã Đak Sao: 01 tuyến (Đường bê tông đi khu sản xuất thôn năng lớn 3).

- Xã Tu Mơ Rông: 02 tuyến (1) Đường đi KSX nhánh 3 qua thôn ĐăkChum 2; (2) Đường đi KSX Măng La.

- Xã Bình Minh: 04 tuyến, gồm: (1) Đường tránh lũ (ĐH), (2) Đường dân sinh thôn Thanh Trà, (3) Đường ĐT.621B, (3) Đường ĐH 08, (4) Đoạn gần UBND xã.

- Xã Bình Chương: 06 tuyến, với chiều dài sạt lở 5.826m, gồm: (1) Đường giao thông từ QL24C, (2) Đường xã tuyến Ngõ Châu Nga - TL622 (QL24C), (3) Đường xã tuyến nghĩa địa Gò Dưa - Sân vận động Ngọc trì giáp ranh giới Bình

Mỹ, (4) Đường xã tuyến trường tiểu học số 2 - Ngõ 3 Dung - TL622, (5) Đường thôn tuyến Ngõ Ái đi cầm đào (QL24c), (6) Đường thôn tuyến buro điện đi đập Bình Nam.

- Xã Dục Nông: 01 tuyến, tổng chiều dài 900m (Đường vào khu sản xuất thôn Nông Kon).

- Xã Đăk Ui: 01 tuyến (Đường liên xã Đăk Ngok (cũ) đi xã Ngok Wang (cũ) đoạn từ Km3+596 - Km3+622).

- Xã Ba Vinh: 05 tuyến, tổng chiều dài 1.050m, gồm: (1) Đường Huy VLăng - Làng Chùa, (2) Tuyến đường BTXM thôn Huy Long đi Gò Nghênh, (3) Tuyến đường giao thông Mang Thin - Nước Gia (Cao Muôn), (4) Đường BTXM thôn Huy Long đi Gò Nghênh, (5) Đường giao thông Mang Thin - Nước Gia (Cao Muôn).

- Xã KonPlông: 09 tuyến, sạt lở tại 20 vị trí, khối lượng đất đá 15.000m³ gồm: (1) Quốc lộ 24: Đoạn KM75+900 (giữa địa phận thôn Vi K tau và thôn Vi K Lâng 2 (xã Pờ Ê cũ), (2) Đường Đông Trường Sơn, (3) Đường xuống dốc ngầm vào thôn Đăk xô (xã Hiếu cũ), (4) Đường vào thôn Kon Plông đi Ka bang Gia Lai, (5) Đường từ nhóm 1 qua nhóm 2 thôn Điek Kua. (6) Đường Đông Trường Sơn (Km193, 201, 216, 217, 218 và Km 222), (7) Đường xuống dốc ngầm vào thôn Đăk Xô, (8) Đường vào thôn KonPlông đi Kban Gia Lai, (9) Đường từ nhóm 1 qua nhóm 2 thôn Điek Cua.

- Xã Đăk Rve: 01 tuyến, gồm: Đường giao thôn đi từ thôn 3 đến thôn 4 (kon gộp) xã Đăk Pne (cũ) bị sạt, lún sâu với chiều dài 20m.

- Xã Sơn Hạ: 07 tuyến, khối lượng đất đá 1.405m³, gồm: (1) Đường Thạch Nham - Hà Bắc, (2) Đường QL24B - Đèo Ron, (3) Đường Hà Thành - Sơn Linh, (4) Đường từ UBND xã (Sơn Thành cũ) - Ka Ra thuộc thôn Gò Chu, (5) Đường Xóm Nham - Đá Đen - Gò Bưởi, (6) Đường Hà Bắc - Gò Sim, (7) Một số tuyến đường liên thôn trên địa bàn xã.

- Xã Nghĩa Giang: 02 tuyến, gồm: (1) Đường từ Tỉnh lộ 623B - Đường quốc phòng (thôn Xuân Phổ Đông), (2) Sạt lở mái taluy đường Nhà văn hóa Xuân Phổ Đông đi Khu tái định cư.

- Xã Lân Phong: 01 tuyến, gồm: Đường Lương Nông - Văn Hà (Km2+00-Km3+200).

- Phường Trà Câu: 01 tuyến, chiều dài sạt lở, hư hỏng khoảng 20m

- Xã Thọ Phong: 02 tuyến, gồm: (1) Đường B8 Thọ Đông đi thôn Thọ Trung, (2) Đường Ngõ Đình Phụng ra miếu thuộc thôn Phong Niên Hạ.

- Xã Tư Nghĩa: 02 tuyến, gồm: (1) Đoạn đường Bầu Giang - Nghĩa Trung; (2) Đường QL1A đoạn qua xã tư nghĩa bị sạt lở.

- Xã Đăk Kôi: 07 tuyến, gồm: (1) Tại Km 26+330 Tỉnh lộ và tại Km 26+450 TL 677, (2) Đường đi khu sản xuất nước Bẫy và Nước Hra (thôn Kon Rá), (3) Đường đi khu sản xuất Nước Tơ Lung, (4) tuyến ĐT.677 (tại Km

26+330 ĐT.677; Km 26+450), (5) Đường đi khu sản xuất nước Brầy và Nước Hra, đường đi khu sản xuất Nước Tơ Lung (thôn Kon Mong Tu), đường đi khu sản xuất thôn Trăng Nó - Kon Blo, (6) Đường đi khu sản xuất khu Kon Keng (7) (5) Đường đi khu sản xuất nước muối thôn KonBỉ.

- Xã Rờ Koi: 05 tuyến, gồm: Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Tang.

- Xã Sa Bình: 01 tuyến, gồm: Đường liên xã từ thôn Bình Đông, xã Sa Bình đi xã Ya Ly.

- Xã Kon Đào: 02 tuyến, gồm: (1) Đường đi khu sản xuất (đoạn rẫy nhà ông Bình) thôn Đăk Sing, (2) Đường đi khu sản xuất thôn Tê Pên 2 (đoạn qua khu Máng nước).

- Xã Sơn Thủy: 04 tuyến, sạt lở tại 26 vị trí gồm: (1) Tuyến đường ĐH 74 (02 điểm); Đường ĐH72 (05 điểm); (2) Đường Quốc Lộ 24B - thôn Giá Gối (17 điểm), (3) Đường Quốc Lộ 24B - thôn Tà Com (02 điểm), (4) Đường Quốc Lộ 24B - thôn Giá Gối.

- Xã An Phú: 01 tuyến (Đường chính và đường qua thôn bị hư hỏng khoảng 5.000m).

- Xã Tịnh Khê: 05 tuyến, gồm: (1) Đường vào công viên ở đội 9, thôn An Lộc; (2) Đường đi Xóm Lân, thôn Tăng Long nối đường Hoàng Sa; (3) Tuyến đường Đồng Cây Giá, thôn Khánh Lâm; (4) Đường Trần Bàu xóm và Trần Bàu Lầy, thôn Hòa Bân; (5) Đường đài liệt sỹ đi Mỹ Lệ, thôn Lệ Thủy; (5) Đường thôn Gia Hoà đi thôn Phú Bình.

- Xã Bờ Y: 05 tuyến, gồm: Tuyến đường đi khu sản xuất thôn 4, thôn 5 sạt lở với chiều dài 3.500m.

- Xã Trà Giang: 02 tuyến, gồm: (1) Ngập đường giao thông (tỉnh lộ 623B) tại các thôn 6, 7, (2) Đường tại thôn 1 với chiều dài 65m.

- Xã Bình Sơn: 10 tuyến, gồm: (1) đường ĐH.03 (Km1+970 ÷ Km 3+370), (2) Đường ĐT.621 đi Cầu Bà Dầu (Km0+000 ÷ Km 1+500) (thôn Giao Thủy), (3) Đường Quốc lộ 1 đến KDC số 8 (thôn Long Hội), (4) Đường từ TL 622B đến đường Ngô Đạt (thôn Long Xuân), (5) Đường QL1 - Bình Lộc - Đập Hóc Dọc nối đường nhựa Bình Trung (thôn Phước Bình), (6) Đường nhà ông Trần Tuyết - nhà bà Huỳnh Thị Đồng (thôn Tây Thuận), (7) Đường Trung Khương đi Phú Lễ 1, (8) Đường từ QL1 đến K.B3-16 đến Nguyễn Văn Tiên (thôn Châu Tử), (9) Đường từ ngã 4 (Núi Sơn) - Mỹ Tân (thôn Mỹ Tân), (10) Đường từ cống bà Thuần đến Cống Ván.

b) Cầu, cống:

- Cầu bị sập: 01 cái (Cầu Cây Sung, xã Bình Minh, chia cắt giao thông khoảng 250 hộ dân). Đến chiều ngày 02/11/2025, đã khắc phục, đảm bảo lưu thông tạm thời cho người dân.

- Cầu bị hư hỏng: 52 cái (Đăk Pam: 01, Ngọc Linh: 01; Đăk Pék: 04; Măng Đen: 01; Xốp: 05; Đăk Môn: 01, Minh Long: 02, KonPlông: 01; Sơn Kỳ:

02, Sơn Linh: 04, Sơn Tây: 01; Tây Trà Bông: 01; Măng Bút: 03; Sơn Tây Hạ: 01; Đăk Tô: 03; xã Minh Long: 02; Minh Long: 02; Đăk Kôi: 01; Ba Vinh: 01; Nghĩa Hành: 02; Sơn Hà: 01; Rờ Koi: 01; Sa Loong: 02; Tư nghĩa: 06; Bờ Y: 02; Trà Giang: 01)

- Cầu tạm bị cuốn trôi: 01 cái (xã Xốp)

- Cống bị hư hỏng: 13 cái (Măng Bút: 02; Nghĩa Giang: 01; Đăk Kôi: 01; Đăk Tô: 02; xã Minh Long: 02; Nghĩa Giang: 01; Rờ Koi: 01; Sa Loong: 02; Bờ Y: 01)

11. Về công nghiệp

- Công trình điện:

+ Trụ điện bị nghiêng, ngã, hư hỏng: 10 (xã Sơn Tây Hạ: 03, xã Bình Minh: 03, xã Bình Sơn: 04).

+ Trạm biến áp bị hư hỏng: 01 (xã Bình Sơn).

12. Thiệt hại về các công trình khác

- Trụ sở cơ quan bị hư hỏng: 02 cái (HTX NN Đức Hiệp, xã Long Phụng, Công an xã Tây Trà)

- Bưu Điện bị hư hỏng: 01 cái (Thanh Bông)

13. Về tình hình sạt lở núi, lũ quét (12 điểm)

a) Tuyến đường liên thôn từ trung tâm thôn Làng Mới đi thôn Ngọc Nang, xã Ngọc Linh bị sạt lở một quả đồi lớn, cắt ngang mặt đường bê tông dài khoảng 100m, sâu 10m cuốn trôi lượng bùn đất lớn, kéo dài trên diện rộng, vùi lấp nhiều hoa màu, chuồng trại, ao cá, ruộng lúa của nhân dân phía dưới hạ lưu. Đến chiều ngày 30/10/2025, đã cơ bản xử lý tạm thời thông tuyến đường vào thôn.

b) Xã Tây Trà: 03 điểm, gồm: (1) Đồi, núi phía sau trạm y tế Trà Xinh, xã Tây Trà (đội 1, Thôn Trà) bị sạt lở, đất đá tràn vào khu trạm, sập đổ nhà xe, hư hỏng trạm Y tế; (2) sạt lở núi phía sau trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tây Trà cũ, hiện nay điểm này đang tiếp tục sạt lở và làm hư hại nhà làm việc, nứt nhà dân xung quanh; (3) Sạt lở núi làm sập 01 bức tường trụ sở làm việc Khối mặt trận và các hội đoàn thể xã Tây Trà.

c) Sườn đồi ở thôn Chum Tam, xã Măng Ri xuất hiện vết nứt với đường kính từ 15-30cm, chiều dài khoảng 700m, ảnh hưởng trực tiếp đến 6 hộ dân, với 38 nhân khẩu.

d) Tại núi Hòn Dờ, xóm 5, thôn Phước Thọ, xã Trường Giang, sạt lở núi đe dọa trực tiếp đến 43 hộ dân/ 143 nhân khẩu.

đ) Xã Tây Trà Bông: 3 điểm sạt lở gồm: (1) Tổ 4, thôn Trà Vân; (2) Điểm cầu Suối Dinh thôn Bắc Nguyên; (3) Tổ 1, Tổ 2 thôn Tây, những điểm này có nguy cơ sạt lở đe dọa đến 74 hộ/358 khẩu.

e) Sạt lở tại KDC Ruộng Viêng, thôn Hà Thành, xã Sơn Hạ bị sạt lở, gây ảnh hưởng 22 hộ/ 78 khẩu.

g) Sạt lở núi Oăn Di, thôn Làng Trá, xã Sơn Linh gây thiệt hại về hoa màu người dân.

h) Xã Sơn Mai: 03 điểm gồm: (1) Đồi, núi phía sau nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Gò Tranh bị sạt lở chân núi với chiều dài khoảng 50 m; khối lượng khoảng 1.500 m³ làm hư hại hoàn toàn tường rào phía sau nhà sinh hoạt; (2) Đồi núi phía trên nhà văn hóa thôn Kỳ Hát bị sạt lở theo đường dân sinh, ảnh hưởng giao thông; (3) Đồi, núi sát khu định canh định cư Gò Tranh, thôn Mai Lãnh Hữu bị sạt lở theo đường dân sinh, ảnh hưởng đến giao thông.

14. Sạt lở sông, suối

- Bờ sông Phước Giang, đoạn từ cầu cây Sanh đi bên Lội, bị sạt lở với chiều dài khoảng 1.000m.

- Bờ sông Trà Bồng, đoạn qua các thôn Phú Hoà, Phú Tài, Bình Đông, xã Đông Trà Bồng bị sạt lở với chiều dài khoảng 460m; đoạn qua các thôn Tân Phước, thôn Mỹ Long An, thôn Tân Phước Đông, thôn Lộc Thanh xã Bình Minh bị sạt lở với chiều dài khoảng 1290m

- Bờ sông Trà Khúc, đoạn qua thôn Nước Nĩa, xã Sơn Hà bị sạt lở 02 điểm.

- Bờ sông Đăk Tờ Kan, đoạn thôn Tê Pên 1, thôn Đăk Trăm bị sạt khoảng 500m.

- Bờ Suối Nước Gia, thôn Cao Muôn và bờ Suối Nước Ngọt xóm Gò Nẻ, thôn Làng Tương xã Ba Vinh bị sạt lở.

- Khu vực suối Đăk Tăng, thôn Đăk Xanh và Măng Rương, xã Kon Đào nhiều đoạn bị sạt lở với tổng chiều dài khoảng 1000m.

- Khu vực suối Đăk Kơ Sia, thôn Đăk Mông, Đăk Rò, xã Kon Đào: Sạt lở nhiều đoạn tại, tổng chiều dài khoảng 300m.

- Sạt lở bãi soi tại thôn Nghĩa Lập, xã Long Phụng.

*** Sơ bộ tổng giá trị thiệt hại theo thông kê ban đầu ước tính đến thời điểm báo cáo khoảng: 1.950 tỷ đồng.**

III. Công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục

1. Ngày 30 - 31/10/2025, Chính phủ thành lập 02 Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống, khắc phục thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở đất tại tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể: Đoàn do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì đi kiểm tra tại xã Tây Trà và Đoàn do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì đi kiểm tra tại xã Tây Trà Bồng và xã Ngọc Linh.

2. UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh ban hành các Văn bản: số 255/TB-UBND ngày 19/10/2025; số 265/TB-UBND ngày 21/10/2025, số 3646/UBND-NNMT ngày 18/10/2025; số 3768/UBND-NNMT ngày 22/10/2025; số 3864/UBND-NNMT ngày 24/10/2025 và các Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 20/10/2025, số 06/CĐ-UBND ngày 28/10/2025, số 4133/UBND-NNMT ngày 31/10/2025 chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất.

Ngày 05/11/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có Công điện số 07/CD-UBND về việc tập trung ứng phó bão KALMAEGI (bão số 13).

3. Trong các ngày 19 và 21/10/2025 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền đã tổ chức 02 cuộc họp trực tuyến và trực tiếp chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương tập trung triển khai công tác ứng phó mưa lũ, sạt lở đất trong những ngày đến.

4. Chiều ngày 29/10/2025, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4062/UBND-NNMT chỉ đạo các địa phương đơn vị triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở đất xảy ra trong thời gian qua.

5. Trong các ngày từ 27 - 31/10/2025 và 02 - 05/11/2025, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập các Đoàn tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống, khắc phục thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở đất tại các xã, phường, cụ thể:

- Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã tổ chức kiểm tra tại các xã: Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Tây Trà.

- Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Tuy tổ chức kiểm tra sạt lở tuyến 40B tại xã Tu Mơ Rông, Xã Măng Ri, kiểm tra vận hành hồ chứa thủy lợi Đăk Pokei, và tại xã Bình Sơn.

- UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Trọng kiểm tra tại xã An Phú, phường Trương Quang Trọng và Nghĩa Lộ.

- UVBTV Tỉnh ủy, đ/c Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra tại xã Cà Đam, Thanh Bồng, Bình Sơn, Nghĩa Hành, Ba Tơ, Đức Phổ, Mộ Đức, Nghĩa Lộ, Trương Quang Trọng.

- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đã tổ chức kiểm tra tại tuyến Quốc lộ 24C, các xã: Bình Minh, Tây Trà.

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền kiểm tra tại các: xã Xốp, Đăk Pék, Ba Động, Nghĩa Hành, Phước Giang, Tư Nghĩa, xã An Phú, Tây Trà Bồng.

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm kiểm tra tại xã Tịnh Khê, Thọ Phong, Sơn Tịnh, phường Trương Quang Trọng, Ngọc Linh, Đăk Blô.

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kiểm tra tại xã An Phú và các phường: Trương Quang Trọng, Nghĩa Lộ.

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng kiểm tra tại xã: Tư Nghĩa, Sơn Linh, Sơn Hạ, Sơn Thủy, Ba Gia, Trương Quang Trọng, Tây Trà Bồng.

- Chiều ngày 02/11/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền kiểm tra tình hình mưa, lũ, sạt lở đất tại các xã: Bình Minh, Bình Sơn và Trương Giang.

- Sáng ngày 03/11/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền chủ trì, tổ chức họp, làm việc với các sở, ngành, địa phương để đánh giá và chỉ đạo việc thiệt hại và công tác khắc phục thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở đất.

- Sáng 03/11/2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc kiểm

tra tình hình khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra tại xã Ngọc Linh, Đăk Blô.

- Sáng ngày 04/11/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền chủ trì kiểm tra sự cố tàu Star Bueno bị mắc cạn tại vùng nước cảng biển Quảng Ngãi tại khu vực Dung Quất;

- Chiều ngày 04/11/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 của các công trình: (1) Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết - Xây dựng ký túc xá; các hạng mục thiết yếu đạt tiêu chuẩn trường chuyên (giai đoạn II); (2) Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc (Cầu Trà Khúc 1 - Bến Tam Thương).

- Sáng ngày 05/11/2025, sau cuộc họp chỉ đạo ứng phó bão số 13 do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền đã tiếp tục chủ trì, chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai công tác ứng phó bão số 13 và khắc phục thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở đất trong thời gian qua.

Qua kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai công tác ứng phó thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước, khẩn trương khắc phục thiệt hại, đảm bảo sớm ổn định đời sống người dân và đồng thời thăm hỏi, động viên các gia đình đang bị ngập lụt, thiệt hại do thiên tai gây ra.

6. UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ, sạt lở đất có thể xảy ra trên địa bàn; kịp thời tổ chức ứng phó các tình huống thiên tai theo phương án, kịch bản đã được lập và phê duyệt. Tổ chức chốt chặn các điểm giao thông bị ngập sâu, sạt lở để hướng dẫn giao thông; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các nơi sơ tán, chia cắt; rà soát, thông báo, hướng dẫn người dân tại các khu nguy cơ cao bị ngập sâu, sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn theo phương án đã được lập, phê duyệt.

7. Sở Xây dựng tỉnh đã chỉ đạo Nhà thầu và các đơn vị thi công thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tự chủ động ứng trước kinh phí, huy động toàn bộ máy móc thiết bị ngày đêm có mặt tại hiện trường để tiến hành hốt dọn đất, đá sạt lở, chặt cây ngã đổ, thông xe 1 vệt tại các vị trí tắc đường trên các tuyến Quốc lộ ủy quyền quản lý, đường tỉnh và các tuyến đường giao Sở Xây dựng quản lý trong thời gian nhanh nhất; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương với tổ chức cảnh giới, hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông tại các vị trí ách tắc giao thông, nguy hiểm và các vị trí có nguy cơ sạt lở.

IV. Đề xuất kiến nghị

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ cho tỉnh 100 tỷ đồng và 5.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân vùng lũ, khắc phục ban đầu các thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương, đơn vị tham mưu UBND tỉnh phân bổ cho các địa phương, đơn vị khắc phục thiệt hại. Tuy nhiên, do thiên tai xảy ra trên địa bàn rộng (ảnh hưởng đến toàn tỉnh) nên nhu cầu kinh phí để khắc phục là rất lớn trong khi nguồn lực của tỉnh còn hạn chế. Do vậy, để sớm khắc phục thiệt

hại do đợt mưa, lũ vừa qua ổn định đời sống sản xuất của người dân, Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh:

1. Hỗ trợ khẩn cấp để thực hiện ngay:

a) Về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm: 10.000 thùng mì ăn liền, 02 tấn lương khô.

b) Về y tế: Hỗ trợ 100 cơ số thuốc y tế, 5.000kg Chloramin B bột, 50.000 viên Aquatabs, để tổ chức khám bệnh cho nhân dân; tiêu độc khử trùng, xử lý ô nhiễm môi trường các vùng bị ngập lũ, phòng chống dịch bệnh cho người.

2. Hỗ trợ để tái thiết sau thiên tai khắc phục sạt lở, hư hỏng các công trình giao thông và khắc phục các công trình thủy lợi, cơ sở hạ tầng và sạt lở bờ sông, suối, sạt lở núi: **1.950 tỷ đồng.**

(Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại)

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia;
- VPTT Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Xây dựng; Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Dân tộc và Tôn giáo;
- BTL Quân khu V;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Ban đảng trực thuộc Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- VPUB: CVP, các PCVP, các P.N/cứu;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT. PĐB

(b/c)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đỗ Tâm Hiền